

烏石坑林道巡查表(2月)

巡查人： 森 林 護 管 員 林 致 毅

填表日期：115年03月02日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	AC：0~2K+100 PC：2K+100~6K	2k+260(243954, 2686871) 3k+750(244053, 2686333) 4K+000(244129, 2686237) 5K+410(244405, 2685955) 等處有路面破碎情形。	尚未影響通行，持續觀察
擋土牆	無	無	無
橋樑	1K+800	良好	無
箱涵	2K+400	良好	無
地錨	無	無	無
坡面	4K+000 4k+550	(244126, 2686224) 防落石網遭落石壓迫損壞 (244225, 2686155) 坡面、防護網破裂情形	尚未影響通行，持續觀察
路殺	無	無	無

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。



烏石坑林道巡視，X：244126，Y：2686224，路面破碎截水溝蓋露出情形，防落石網遭落石壓迫損壞。



烏石坑林道巡視，X：244129 Y：2686237，截溝凹陷情形，車輛仍可通行。



烏石坑林道巡視，X：244070，Y：2686202，截溝凹陷情形。
