

雙崎站觀音山林道 115 年 03 月份巡查表

巡查人：林祐辰、王旻怡 森林護管員林祐辰 森林護管員王旻怡 填表日期 04 月 07 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	PC:1k+700~4k+100 5k+332~5k+450 6k~6k+900	3k+900(242399, 2685021) 4k+050(242498, 2685121) 水泥路面破損	沿途多倒木及碎石崩塌，已請施工廠商處理
擋土牆	2k~7k	4k+450(242629, 2685021) 上邊坡土石有崩塌情形	尚未影響通行，但需多加留意
橋樑	4k+100	良好	
箱涵	3k+100 2k+850	2k+800(241816, 2685274) 3k+100(242062, 2685366) 狀況良好	
地錨	無	無	
坡面	無	無	
路殺	無	無	

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。

觀音山林道巡查照片

說明:水泥路面、擋土牆及上坡面(蛇籠)

TWD97 座標

X 軸:241470 Y 軸:2685470



說明:鐵門及告示牌

TWD97 座標

X 軸:241482 Y 軸:2685448



說明:水泥道路

TWD97 座標

X 軸:242237 Y 軸:2685032



說明:水泥路面

TWD97 座標

X 軸:242172 Y 軸:2685063



說明:水泥橋樑

TWD97 座標

X 軸:241688 Y 軸:2685274

