

## 大漢 林道巡查表

巡查人：陳靚雯、吳佩玲(0K-6K)

森護管員 陳靚雯

森護管員 吳佩玲

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	0K-6K	部分路面有龜裂，車輛可通行	須整修
擋土牆	0K-6K	良好	無
橋樑	0K-6K	無	無
箱涵	0K-6K	良好	無
地錨	無	無	無
坡面	1K+100 1K+200 2K+850 3K+300 3K+700	無	無
路殺	0K-6K	無	無

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。

## 大漢 林道巡查表

巡查人：朱文雄(6K-27K)

技術士朱文雄

填表日期：115年3月25日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	23.5K-27K	良好	
擋土牆	6K-27K	良好	
橋樑	6K-27K	無	無
箱涵	6K-27K	良好	
地錨	無	無	無
坡面	6K-27K	良好	
路殺	6K-27K	無	無

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。