

便簽 於萬榮工作站

115年4月9日

檢送本轄115年3月份林道巡查表乙份。

- 一、經查西林林道0k+60及2k+140改善施工中，全線尚可通行至18K+600，；萬榮林道12K+500處路面零星落石，不影響通行，目前路況車輛尚可通行至26k；光復林道全線尚可通行至20K+600(後段路況尚在辦理整修作業)。
- 二、附件乙份請集水區治理科抽辦後文擲返本站存檔。

敬致

集水區治理科

- 1. 西林林道0k+60~0k+100間碎石級配路面，訂於115年2月2日於縣府基層座談會專請鋪設混凝土路面等，增錄案優先辦理改善維護。
- 2. 附件正本資料1份抽辦，餘附件1份隨簽歸集工作站 技士江彥德 0413 (J)

萬榮工作站

技正王興有

敬啟

0409  
1335/M

技正王興有

0409  
1332

萬榮工作站



## 西林 林道巡查表

巡查人：森護管員 蔡鴻振

填表日期：1115 年 3 月 31 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
道路	18k+600	2K+140 路面改善施工工程(未完工) 車輛仍可全線通行至 18K+600。	集水治理科已知悉。
路基	0K-18K+500 間	無	無
擋土牆	0K~18K+500 間	0K+60 護坡工程仍施工，但尚未完工。	集水治理科已知悉。
邊溝	0K-18K+500	清疏	無
地錨	無	無	無
坡面	無	無	無
枯立木(倒木)	14K+700	無	無
路殺	無	無	無

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。

# 西林林道

0K-18K+600

12K+300 林道現況照片



0K+60 林道護坡施工(未完工)





西林2K+140 林道鋪設水泥路面施工(未完工)



萬榮林道

0K-30K+500

萬榮

18K 處林道現況照片

