

4 月份八仙山林道巡查表

巡查人：余正賢

填表日期：115 年 4 月 27 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
橋樑與路面	約 1k+500	良好	
橋身破損	約 1k+500	良好	
小鋼橋	約 4k+100	良好	
警(告)示牌	約 3.5k	注意落石告示牌 良好	
	約 4k	注意落石告示牌 良好	
箱涵			
邊溝			
橫向排水溝	約 2.5k	良好	
	約 3k	良好	
防落石柵	約 4k+200	防落石柵良好	
反光片			
牆面			
路面			

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫
4. 各巡查項目之詢查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。

八仙山林道巡查照片



1k+500 仙文橋



4k 注意落石告示牌良好

4k+100 小鋼橋良好



2.5k 橫向排水溝良好

4k+200 防落石柵



3k 橫向排水溝良好

3.5k 注意落石告示牌良好