

115年4月份瑞穗林道巡查表

巡查人：柯聖賢

技術士柯聖賢

填表日期：115年5月4日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	(1)林道19K+300處 座標：X:278786；Y:2601165。 (2)林道 18k+800處 座標：X:278074；Y:2603161 (3)林道18K+600處 座標：X:278060；Y:2602985。 (4)林道 6k+000處 座標：X:281244；Y:2599638 (5)林道 0K+200 處 座標：X:282986；Y:2600512。	(1)路基掏空情形 (2)林道上邊坡柳杉不敵強風豪雨遭連根拔起 (3)上邊坡崩塌 (4)約40公尺碎石級配路段因豪雨沖蝕左右邊分配不均車輛底盤會磨到。 (5)碎石級配路段經年累月沖蝕流失了不少，需要好好的補充一些碎石	報站請開口契約廠商於林道養護時清理維護，持續密切觀察，另如發毀損情事即時報站處理。
擋土牆	瑞穗林道0k-19K	擋土牆無破損 (0-19K擋土牆正常無毀損情事)	持續密切觀察，如發現異狀即時報站處理。
箱涵	瑞穗林道0k-19K	箱涵無破損淤積情事，排水順暢。	無
地錨	無地錨設施	無地錨設施。	無
橋樑	瑞穗林道0k-19K	橋樑設施無毀損情事。	無
坡面	瑞穗林道0k-19K	坡面無崩塌情事。	持續密切觀察，如發現崩塌情事即時報站處理。
路殺	瑞穗林道0k-19K	本月無發現路殺情事。	持續密切觀察，如發路殺情事即時報站處理。
邊溝 (排水溝)	瑞穗林道0k-19K	邊溝無淤塞。	報站請開口契約廠商於林道養護時清理維護，持續密切觀察，如發現即時報站處理。
枯木及危木	瑞穗林道0k-19K	本月無發現枯木及危木情事。	報站請開口契約廠商移除並持續密切觀察，如另發現異狀即時報站處理。
告示牌誌	(6) 林道 1k+000 處 座標：X：278332；Y：2598990	(6) 里程標示牌有點歪歪的，其餘全線標誌均無受損	持續密切觀察，如發現異狀即時報站處理。

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或輾斃而死亡的現象。



(1)林道19K+300處路基掏空情形
座標：X：278786；Y：2601165。



(2)林道 18K+800處上邊坡柳杉不敵強風豪雨遭連根拔起座標：X:278074；Y:2603161



(3) 林道18K+600處上邊坡崩塌
座標：X：278060；Y：2602985。



(4) 林道 6K+000k處約40公尺碎石級配路段因豪雨沖蝕左右邊分配不均車輛底盤會磨到。
座標：X：281244；Y：2599638。



(5) 林道 0K+200處至0K碎石級配路段經年累月沖蝕流失了不少，需要好好的補充一些碎石
座標：X：282986；Y：2600512。



(6) 林道1k+000 處 里程標示牌有點歪歪的，其餘全線標誌均無受損 座標：X：282491；Y：2600807

調查人：柯聖賢

技術士柯聖賢

調查時間：115年4月30日