

115年度4月份中平林道巡查表

巡查人： 歐信輝



填表日期：115年05月04日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	照片1：中平林道9k+300處 座標X：279036、Y：2591208。 照片21：中平林道9k+300處 座標X：279036、Y：2591208。	照片1:林道改善工程路面及下邊坡施工作業中。 照片21：林道改善工程路面及上、下邊坡施工作業中。	持續密切觀察，如發毀損情事即時報站處理。
擋土牆	照片2：中平林道2k+800處 座標X：281575、Y：2589092。 照片3：中平林道2k+500處 座標X：281520、Y：2589014。 照片4：中平林道2k+400處 座標X：281520、Y：2589014。	照片2:中平林道簡易友善措施擋土牆攀爬網。 照片3:中平林道簡易友善措施擋土牆攀爬網。 照片4:中平林道簡易友善措施擋土牆攀爬網。	持續密切觀察，如發毀損情事即時報站處理。
箱涵	0-18K	本月份無。	持續密切觀察，如發毀損嚴重淤積情事即時報站處理。
地錨	0-18K	無地錨	無
橋樑	0-18K	無橋樑	無
坡面	0-18K	無崩塌情事	持續密切觀察，如發現崩塌情事即時報站處理。
路殺	0-18K	本月份無。	持續密切觀察，如發路殺情事即時報站處理。
邊溝 (排水溝)	照片5：中平林道7k+300處 座標X：279721、Y：2590234。 照片6：中平林道6k900處 座標X：279820、Y：2589758。 照片7：中平林道6k800處 座標X：279783、Y：2589647。 照片8：中平林道6k+800處 座標X：279783、Y：2589643。 照片9：中平林道6k+600處 座標X：279700、Y：2589547。	照片5:排水溝雜叢生淤積，林道路面龜裂下陷無擴大情形，人車尚可通行。。 照片6:排水溝雜叢生淤積。 照片7:排水溝土石淤積。 照片8:淨水池雜叢生無淤積。 照片9:林道簡易友善措施淨水池土石淤積，爬坡道攀爬網損壞。	照片5.6.7.8.9.10建議廠商進行維護工作。
枯木 及危木	0-18K	本月份無。	持續密切觀察，如發現阻塞情事即時報站處理。

告示牌誌	<p>照片10：中平林道2k+600處 座標X：281517、Y：2589013。</p> <p>照片11：中平林道2k處 座標X：281751、Y：2588567。</p> <p>照片12：中平林道2k+500處 座標X：281523、Y：2588895。</p> <p>照片13：中平林道4k處 座標X：281596、Y：2589968。</p> <p>照片14：中平林道6k+500處 座標X：279743、Y：2589499。</p> <p>照片15：中平林道11k處 座標X：278024、Y：2590527。</p> <p>照片16：中平林道16k+500處 座標X：276211、Y：2590689。</p> <p>照片17：中平林道15k+100處 座標X：277226、Y：2590631。</p> <p>照片18：中平林道0k0處 座標X：281994、Y：2588332。</p> <p>照片19：中平林道5k+700處 座標X：280457、Y：2589895。</p> <p>照片20：中平林道6k+200處 座標X：280135、Y：2589575。</p>	<p>照片10:注意動物減速慢行牌誌汙損，建議拆除或更新。</p> <p>照片11:中平林道公里標示牌損壞。</p> <p>照片12:中平林道公里標示牌損壞。</p> <p>照片13:中平林道公里標示牌損壞。</p> <p>照片14:中平林道公里標示牌損壞。</p> <p>照片15:中平林道公里標示牌損壞。</p> <p>照片16:中平林道公里標示牌損壞。</p> <p>照片17:林道告示牌誌路段以改善竣工車輛可通行，建議移除臨時牌誌。</p> <p>照片18:林道告示牌誌路段以改善竣工車輛可通行，建議移除臨時牌誌。</p> <p>照片19:林道告示牌誌路段以改善竣工車輛可通行，建議移除臨時牌誌。</p> <p>照片20:林道告示牌誌路段以改善竣工車輛可通行，建議移除臨時牌誌。</p>	照片10-21建議廠商維護更新牌誌。
------	---	---	--------------------

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。

森 林 管 員 歐 信 輝




照片1：中平林道9k+300處座標X：279036、Y：2591208。
林道改善工程路面及下邊坡施工作業中。



照片2：中平林道2k+800處座標X：281575、Y：2589092。
中平林道簡易友善措施擋土牆攀爬網。



照片3：中平林道2k+500處座標X：281520、Y：2589014。
中平林道簡易友善措施擋土牆攀爬網。



照片4：中平林道2k+400處座標X：281520、Y：2589014。
中平林道簡易友善措施擋土牆攀爬網。



照片5：中平林道7k+300處座標X：279721、Y：2590234。排水溝雜叢生淤積。



照片6：中平林道6k900處座標X：279820、Y：2589758。排水溝雜叢生淤積。



照片7：中平林道6k800處座標X：279783、Y：2589647。排水溝土石淤積。



照片8：中平林道6k+800處座標X：279783、Y：2589643。淨水池雜叢生無淤積。



照片9：中平林道6k+600處座標X：279700、Y：2589547。林道簡易友善措施淨水池土石淤積，爬坡道攀爬網損壞。



照片10：中平林道2k+600處座標X：281517、Y：2589013。注意動物減速慢行牌誌汙損，建議拆除或更新。



照片11：中平林道2k處座標X：281751、Y：2588567。中平林道公里標示牌損壞。



照片12：中平林道2k+500處座標X：281523、Y：2588895。中平林道公里標示牌損壞。



照片13：中平林道4k處座標X：281596、Y：2589968。中平林道公里標示牌損壞。



照片14：中平林道6k+500處座標X：279743、Y：2589499。中平林道公里標示牌損壞。



照片15：中平林道11k處座標X：278024、Y：2590527。中平林道公里標示牌損壞。



照片16：中平林道16k+500處座標X：276211、Y：2590689。中平林道公里標示牌損壞。



照片17：中平林道15k+100處座標X：277226、Y：2590631。林道告示牌誌路段以改善竣工車輛可通行，建議移除臨時牌誌。



照片18：中平林道0k0處座標X：281994、Y：2588332。林道告示牌誌路段以改善竣工車輛可通行，建議移除臨時牌誌。



照片19：中平林道5k+700處座標X：280457、Y：2589895。林道告示牌誌路段以改善竣工車輛可通行，建議移除臨時牌誌。



照片20：中平林道6k+200處座標X：280135、Y：2589575。林道告示牌誌路段以改善竣工車輛可通行，建議移除臨時牌誌。



照片21：中平林道9k+300處座標X：279036、Y：2591208。林道改善工程路面及上、下邊坡施工作業中。

調查人：歐信輝

森管員 歐信輝

調查時間：115年04月7.13.19.27.28日