

## 白毛山林道巡查表

巡查人：

填表日期：115 年 04 月 23 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	主線 1K 至 7K 主線 0K+500 主線 3K+500 主線 3K+700 主線 3K+800 主線 4K+500 主線 4K+750 主線 4K+850 主線 5K+500	0K+500 電桿草頭枝 18 持續觀察拍照 (照片 1) 3K+500 靜水池大量土石(照片 2) 3K+700 邊坡零星落石(照片 3) 3K+800 無災害(照片 4) 4K+500 無災害(照片 5) 4K+750 無災害(照片 6) 4K+850 無災害(照片 7) 5K+500 無災害(照片 9)	汽機車尚可 通行 持續觀察拍 照
擋土牆	主線 1K 至 7K 主線 0K+500 主線 0K+700		持續觀察拍 照
橋樑		無災害	
箱涵		無災害	
地錨		無災害	
坡面	主線 1K 至 7K	無災害	
路殺		未發現	

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。

5.「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。