

林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

巡查地點：楠溪林道

 一般巡查 特別巡查

巡查日期：115年04月22日

| 項次 | 檢查項目 | 內容說明 | 結果 | | | 備註 |
|----|---------------------|-------------------------|----|---|-----------------------|--|
| | | | 是 | 否 | 請說明里程位置及異常情形 | |
| 1 | 路面 | 無明顯滑動、龜裂、傾斜 | | ✓ | 楠溪林道 2.8k 易落石路面邊坡有落石堆 | |
| 2 | 邊坡 | 無崩塌、沈陷、明顯滑動、龜裂、傾斜或危木、危石 | ✓ | | | 加強巡查點： 0K+200~0K+950 1K+200~800 2K+300~3K+150 5K+600~6K+000 易落石路段邊坡 |
| 3 | 擋土牆 | 無明顯滑動、龜裂、傾斜 | | ✓ | 楠溪林道 2.3k 擋土牆攔石網有損壞 | |
| 4 | 橋樑 | 無明顯滑動、龜裂、傾斜 | ✓ | | 林道無設置橋樑設施 | |
| 5 | 箱涵 | 無明顯滑動、龜裂、傾斜 | ✓ | | | |
| 6 | 地錨、橋樑支承、伸縮縫 | 無破裂 | ✓ | | 林道無設置地錨、橋樑支承、伸縮縫設施 | |
| 7 | 橋台、橋墩、翼牆、駁坎 | 無基礎裸露情形、凹陷 | ✓ | | 林道無設置橋台、橋墩、翼牆、駁坎設施 | |
| 8 | 各種護欄 | 無損壞殘缺情形 | ✓ | | | |
| 9 | 路側排水溝、管涵及縱橫向排水等排水設施 | 有些許淤積 | ✓ | | | |
| 10 | 行車安全措施 | 已於適當位置設置警告標誌或反光鏡等措施 | ✓ | | | 各類標誌、指示牌或反光鏡有無髒污、損壞、傾斜等 |

林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

| 項次 | 檢查項目 | 內容說明 | 結果 | | | 備註 |
|-------|---------------------------------|---------------------|----|---|--------------|---|
| | | | 是 | 否 | 請說明里程位置及異常情形 | |
| 11 | 生態友善措施 (護坡、橫截溝或集水井等(簡易)動物通道) | 動物通道(永久設施)無損壞殘缺情形 | ✓ | | | 永久設施： 3K+(250、325) 臨時設施： 5K+(510、535、635、850)、 6K+(020、150、235) *詳「各林道友善措施調查表」 |
| | | 簡易動物通道(臨時設施)無損壞殘缺情形 | ✓ | | | |
| 12 | 路殺 | 無野生動物死亡情形 | ✓ | | | |
| 建議事項： | | | | | | |

巡查人員：**技術士陳盈達**

主辦：**技士王作賀**

工作站主任：**阿里山工作站主任陳志銀**

- * 一般巡查：由分署所轄工作站辦理，每月至少一次。
- * 特別巡查：由治理科及工作站會同辦理。
- * 檢查結果如有異常，請即時通報治理科因應處理。
- * 相關資料：N:\000 嘉義交流區\集水區治理科\00.林道巡查
- * 每年5月及10月須彙整簡易動物通道(臨時設施)照片。