

大漢 林道巡查表

巡查人：朱文雄(6K-27K)

技術士朱文雄

填表日期：115年5月5日

| 巡查項目 | 位置(里程) | 巡查結果 | 須處理情況 |
|------|-----------|------|-------|
| 路面 | 23.5K-27K | 良好 | |
| 擋土牆 | 6K-27K | 良好 | |
| 橋樑 | 6K-27K | 無 | 無 |
| 箱涵 | 6K-27K | 良好 | |
| 地錨 | 無 | 無 | 無 |
| 坡面 | 6K-27K | 良好 | |
| 路殺 | 6K-27K | 無 | 無 |

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。

大漢 林道巡查表

巡查人：陳靚雯、吳佩玲(0K-6K)

查管員陳靚雯

查管員吳佩玲

| 巡查項目 | 位置(里程) | 巡查結果 | 須處理情況 |
|------|--|---------------|-------|
| 路面 | 0K-6K | 部分路面有龜裂，車輛可通行 | 須整修 |
| 擋土牆 | 0K-6K | 良好 | 無 |
| 橋樑 | 0K-6K | 無 | 無 |
| 箱涵 | 0K-6K | 良好 | 無 |
| 地錨 | 無 | 無 | 無 |
| 坡面 | 1K+100 1K+200 2K+850 3K+300 3K+700 | 無 | 無 |
| 路殺 | 0K-6K | 無 | 無 |

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。