

115年2月份郡大0.0k-33k 林道巡查表

巡查人： 陳明田 街士陳明田

填表日期：115年3月1日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	4.7K	路基崩塌施工中目前進行打樁作業中	現場有放置三角錐警示及工地施工告示牌
擋土牆	0.0k-33k	無新增損壞情形	
橋樑	無此設施	無此設施	
箱涵	無此設施	無此設施	
地錨	無此設施	無此設施	
坡面	0.0k-33k	無新增崩塌坡面情形	
其他	5.2k、5.5K、6.3K、 7.5K、8.5K、 9.5K、13.5K、11k、 12.5K、16.3K、 17.5K、18.3K、 18.5K 1.0K/1.1K、14K、4.7 K、5.5K、18.K	土石滑落 路邊警示牌脫漆及毀損	因4.7K 路基崩塌機具無法進入搶修，只能採用人工整修機車通行 已通報分署治理科

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。