

115年5月份瑞穗林道巡查表

巡查人：柯聖賢

技術士柯聖賢

填表日期：115年6月11日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	(1)林道 9K+200 處 座標：X:280030；Y:2599186。 (2)林道 9K+600 處 座標：X:279828；Y:2599132 (5) 林道 0K+100 處 座標：X：283241；Y：2600575。 (6) 林道 6K+600 處 座標：X：281099；Y：2599514。	(1)林道路面碎裂落差最大達17公分 (2)林道路面碎裂落差最大達23公分 (5)碎石級配路面碎石流失需補充 (6)林道最大腹地位1/3處宜規劃便民設施	報站請開口契約廠商於林道養護時清理維護，持續密切觀察，另如發毀損情事即時報站處理。
擋土牆	瑞穗林道0k-19K	0-19K擋土牆正常無毀損情事	持續密切觀察，如發現異狀即時報站處理。
箱涵	瑞穗林道0k-19K	箱涵無破損淤積情事，排水順暢。	無
地錨	無地錨設施	無地錨設施。	無
橋樑	瑞穗林道0k-19K	橋樑設施無毀損情事。	無
坡面	瑞穗林道0k-19K	坡面無崩塌情事。	持續密切觀察，如發現崩塌情事即時報站處理。
路殺	瑞穗林道0k-19K	本月無發現路殺情事。	持續密切觀察，如發路殺情事即時報站處理。
邊溝 (排水溝)	瑞穗林道0k-19K	邊溝無淤塞，坡面亦無坍方落石。	報站請開口契約廠商於林道養護時清理維護，持續密切觀察，如發現即時報站處理。
枯木及危木	瑞穗林道0k-19K	本月無發現枯木及危木情事。	報站請開口契約廠商移除並持續密切觀察，如另發現異狀即時報站處理。
告示牌誌	(3)林道 6K+500 處 座標：X:281078；Y:2599537。 (4)林道 7K+500 處 座標：X:280453；Y:2599224	(3)告示標誌附近雜草叢生，需要刈草。 (2)告示標誌附近雜草叢生，需要刈草。	持續密切觀察，如發現異狀即時報站處理。

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或輾斃而死亡的現象。



(1)林道9K+200處路面龜裂凹凸不平落差部分最大達17公分，座標：X:280030；Y:2599186。



(2)林道9K+600處路面龜裂凹凸不平落差部分最大達23公分，座標：X:279828；Y:2599132。



(3)林道里程數告示牌 6K+500 處標誌雜草叢生，需要刈草。座標：X:281078；Y:2599537



(4)林道里程數告示牌 7K+500 處標誌雜草叢生，需要刈草。座標：X:280453；Y:2599224



(5) 林道0K+100路面原碎石級配路面多年流失未補充，板車載運約31~35噸左右，易甩車頭及打滑
座標：X：283241；Y：2600575。



(6) 林道6k+600處岔路，約林道1/3處，此處為上山下山重要匯合點，建議設置便民設施化妝室或涼亭
座標：X：281099；Y：2599514

調查人：柯聖賢

技術士柯聖賢

調查時間：115年6月4日