

115年度4月份中平林道巡查表

巡查人：歐信輝



填表日期：115年05月04日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	照片1：中平林道6k+900處座標X：279698、Y：2589561。 照片2：中平林道7k+600處座標X：279731、Y：2590303。 照片5：中平林道9k+300處座標X：279062、Y：2591374。 照片6：中平林道3k700處座標X：281522、Y：2589080。	照片1：林道改善工程路面鋪設水泥路面完工現況。 照片2：林道改善工程路面鋪設水泥路面完工現況。 照片5：林道改善工程上下擋土牆、路面鋪設水泥路面量測綠化完工現況。 照片6：護欄遭撞擊損壞掉落，為顧及行車安全建議維護更新。	照片6為顧及行車安全建議維護更新。
擋土牆	照片3：中平林道6k+890處座標X：279698、Y：2589561。 照片4：中平林道6k+900處座標X：279698、Y：2589561。	照片3：擋土牆開裂尺標監測中。 照片4：擋土牆開裂尺標遺失。	照片3,4建議補強及裝設尺標協助監測
箱涵	0-18K	本月份無。	持續密切觀察，如發毀損嚴重淤積情事即時報站處理。
地錨	0-18K	無地錨	無
橋樑	0-18K	無橋樑	無
坡面	0-18K	無崩塌情事	持續密切觀察，如發現崩塌情事即時報站處理。
路殺	0-18K	本月份無。	持續密切觀察，如發路殺情事即時報站處理。
邊溝 (排水溝)	0-18K	本月份無。	持續密切觀察，如發路殺情事即時報站處理。
枯木 及危木	0-18K	本月份無。	持續密切觀察，如發現阻塞情事即時報站處理。
告示牌誌	照片7：中平林道17k處座標X：275887、Y：2590694。	照片7：里程標示牌損壞變形。	建議廠商維護更新牌誌。

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。



照片1：中平林道6k+900處座標X：279698、Y：2589561。
林道改善工程路面鋪設水泥路面完工現況。



照片2：中平林道7k+600處座標X：279731、Y：2590303。
林道改善工程路面鋪設水泥路面完工現況。




照片3：中平林道6k+890處座標X：279698、Y：2589561。
擋土牆開裂尺標監測中。



照片4：中平林道6k+900處座標X：279698、Y：2589561。
擋土牆開裂尺標遺失。



照片5：中平林道9k+300處座標X：279062、Y：2591374。林道改善工程上下擋土牆、路面鋪設水泥路面量測綠化完工現況。



照片6：中平林道3k700處座標X：281522、Y：2589080。護欄遭撞擊損壞掉落，為顧及行車安全建議維護更新。



照片7：中平林道17k處座標X：275887、Y：2590694。里程標示牌損壞變形。

調查人：歐信輝

森管員 歐信輝

調查時間：115年05月15.19.29日