

八仙山苗圃林道巡查表

巡查人：周家成

填表日期：115年06月25日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面(坑洞或下陷)	0K+530 0K+270	有異狀(圖片2、5、6)	有落石、部分路段有倒木及落葉堆積。
邊溝(損壞或淤積)		無異狀(圖片2、5、6)	枯枝落葉堆積。
橫向排水溝(損壞或淤積)	0K 0K+200 0K+300 0K+400 0K+500 0K+630	無異狀(圖片1) 無異狀 無異狀(圖片3) 無異狀 無異狀 無異狀	
箱涵(損壞或淤積)			
集水井(損壞或淤積)			
橋梁外觀 1. 伸縮縫(明顯錯動) 2. 主體結構(裂縫)			
防落石柵(損壞)			
護欄(損壞)		無異狀(圖片2、5、6)	
牌誌(損壞、歪斜或髒汙)		無異狀(圖片1)	
路殺			
危木			
其他(標線、防撞桿)	0K+500	柵門無異狀(圖片4)	

填表說明：

- 1 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
- 2 本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
- 3 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
- 4 各巡查項目之詢查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。

八仙山苗圃林道巡查照片



圖片1：0K，牌誌及截水溝，無異狀。



圖片2：0K+270，路面有倒木，邊溝堆積，護欄，無異狀。



圖片3：0K+300，截水溝，落葉堆積。



圖片4：0K+500，柵門，無異狀。



圖片5：0K+530，路面落石，護欄無異狀。



圖片6：0K+600，路面及邊溝枯枝落葉堆積，護欄無異狀。