

115年6月份瑞穗林道巡查表

巡查人：陳裕祥


森 林 陳 裕 祥
護 管 員

填表日期：115年6月22日


巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
擋土牆	(1)林道2k+400處；座標：X:281844；Y:2600548。 (2)林道4k+200處；座標：X:281581；Y:2600233。 (3)林道5k+200處；座標：X:281326；Y:2599937。 (4)林道6k+200處；座標：X:281066；Y:2599738。 (5)林道9k+400處；座標：X:279922；Y:2599139。 (6)林道9k+600處；座標：X:279790；Y:2599085。 (7)林道10k+900處；座標：X:278987；Y:2599040。 (8)林道17k+850處；座標：X:278130；Y:2602311。 (9)林道18k+400處；座標：X:278264；Y:2602696。 (10)林道0k處；座標：X:283314；Y:2600546。	(1)水泥路面破碎。 (2)水泥路面破碎。 (3)水泥路面破碎。 (4)水泥路面破碎。 (5)水泥路面破碎。 (6)水泥路面雨水冲刷破碎。 (7)水泥路面破碎。 (8)路面落石道路縮減，機車可通行。 (9)路面破碎縮減。 (10)115年6月8日林道入口大水沖毀於115年6月16日整修完畢車輛可通行。	報站請開口契約廠商於林道養護時清理維護，持續密切觀察，另如發毀損情事即時報站處理。
	瑞穗林道0k-19K	擋土牆無破損 (0-19K擋土牆正常無毀損情事)	持續密切觀察，如發現異狀即時報站處理。
箱涵	瑞穗林道0k-19K	箱涵無破損淤積情事，排水順暢。	無
地錨	無地錨設施	無地錨設施。	無
橋樑	瑞穗林道0k-19K	橋樑設施無毀損情事。	無
坡面	瑞穗林道0k-19K	坡面無崩塌情事。	持續密切觀察，如發現崩塌情事即時報站處理。
路殺	瑞穗林道0k-19K	本月無發現路殺情事。	持續密切觀察，如發路殺情事即時報站處理。
邊溝 (排水溝)	瑞穗林道0k-19K	邊溝無淤塞。	報站請開口契約廠商於林道養護時清理維護，持續密切觀察，如發現即時報站處理。
枯木及危木	瑞穗林道0k-19K	本月無發現枯木及危木情事。	報站請開口契約廠商移除並持續密切觀察，如另發現異狀即時報站處理。
告示牌誌	瑞穗林道0k-19K	其餘全線標誌均無受損	持續密切觀察，如發現異狀即時報站處理。

填表說明：


- 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
- 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
- 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
- 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
- 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或輾斃而死亡的現象。



(1)林道2k+400處 水泥路面破碎
座標：X:281844；Y:2600548。



(2)林道4k+200處 水泥路面破碎
座標：X:281581；Y:2600233。



(3)林道5k+200處 水泥路面破碎
座標：X:281326；Y:2599937。



(4)林道6k+200 處 水泥路面破碎
座標：X:281066；Y:2599738。



(5)林道9k+400 處 水泥路面破碎
座標：X:279922；Y:2599139。



(6)林道9k+600 處 水泥路面雨水冲刷破碎
座標：X:279790；Y:2599085。

調查人：陳裕祥

森林護管員 陳裕祥


調查時間：115年6月08.17日



(7)林道10k+900 處 水泥路面破碎
座標：X:278987；Y:2599040。



(8)林道17k+850處路面落石道路縮減，機車可通行
座標：X:278130；Y:2602311。



(9)林道18k+400處路面破碎縮減
座標：X:278264；Y:2602696。



(10)林道0k處林道入口大水沖毀已整修完畢
座標：X:283314；Y:2600546。

調查人：陳裕祥

森 林 陳 裕 祥
護 管 員

調查時間：115年6月08.17日