

115年度6月份中平林道巡查表

巡查人： 祁克勤



填表日期：115年06月 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	照片1：中平林道6k+900處 座標X：279698、Y：2589561。 照片2：中平林道7k+600處 座標X：279731、Y：2590303。 照片5：中平林道9k+300處 座標X：279062、Y：2591374。 照片6：中平林道3k700處 座標X：281522、Y：2589080。	照片1：林道改善工程路面鋪設水泥路面完工現況。 照片2：林道改善工程路面鋪設水泥路面完工現況。 照片5：林道改善工程上下擋土牆、路面鋪設水泥路面量測綠化完工現況。 照片6：護欄遭撞擊損壞掉落，為顧及行車安全建議維護更新。	照片6為顧及行車安全建議維護更新。
擋土牆	照片3：中平林道6k+890處 座標X：279698、Y：2589561。 照片4：中平林道6k+900處 座標X：279698、Y：2589561。	照片3：擋土牆開裂尺標監測中。 照片4：擋土牆開裂尺標遺失。	照片3、4建議補強及裝設尺標協助監測
箱涵	0-18K	本月份無。	持續密切觀察，如發毀損嚴重淤積情事即時報站處理。
地錨	0-18K	無地錨	無
橋樑	0-18K	無橋樑	無
坡面	0-18K	無崩塌情事	持續密切觀察，如發現崩塌情事即時報站處理。
路殺	0-18K	本月份無。	持續密切觀察，如發路殺情事即時報站處理。
邊溝 (排水溝)	0-18K	本月份無。	持續密切觀察，如發路殺情事即時報站處理。
枯木 及危木	0-18K	本月份無。	持續密切觀察，如發現阻塞情事即時報站處理。
告示牌誌	照片7：中平林道17k處 座標X：275887、Y：2590694。	照片7：里程標示牌損壞變形。	建議廠商維護更新牌誌。

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。



照片1：中平林道7k+400處座標X：279713、Y：2590190。
格柵式水溝蓋凹陷變形，建議進行修繕汰換。



照片2：中平林道7k+390處座標X：279718、Y：2590183。
注意落石 標誌 傾倒變形。



照片3：中平林道10k+900處座標X：278249、Y：2590600。
反光鏡遭撞擊變形。



照片4：中平林道0k-8K
道路兩旁多處 芒草過長，建議僱工剪除。



照片5：中平林道16.5k處座標X：276549、Y：2590585。
里程標示牌損壞變形。



照片6：中平林道11k處座標X：278222、Y：2590667。
里程標示牌損壞變形。

調查人：祁克勤

森林管員 祁克勤

調查時間：115年06月1.17.23.29日



照片5：中平林道11.5k處座標X：276549、Y：2590585。
里程標示牌損壞變形。



照片7：中平林道7k+300處座標X：279767、Y：259097。
水泥牆體斷裂，恐危及監測設備。

調查人：祁克勤



調查時間：115年06月1.17.23.29日