

裡冷林道7月份  
巡查表

巡查人：賴思齊

填表日期：115年7月30日

| 巡查項目                                | 位置(里程)                | 巡查結果                                                                                           | 須處理情況 |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 路面(坑洞或下陷)                           | 一、6K+300<br>二、11K+400 | 一、裡冷林道6.3K處，林道路面下方有掏空的情形，持續觀察中。<br>二、裡冷林道11.4K處，水泥路面有裂開下陷掏空，裂痕有緩慢變大的情形，路面落差變大，與之前相比較為傾斜，持續觀察中。 |       |
| 邊溝(損壞或淤積)                           |                       | 無                                                                                              |       |
| 橫向排水溝(損壞或淤積)                        |                       |                                                                                                |       |
| 箱涵(損壞或淤積)                           |                       | 無                                                                                              |       |
| 集水井(損壞或淤積)                          |                       | 無                                                                                              |       |
| 橋梁外觀<br>1. 伸縮縫(明顯錯動)<br>2. 主體結構(裂縫) |                       | 無                                                                                              |       |
| 防落石柵(損壞)                            |                       | 無                                                                                              |       |
| 護欄(損壞)                              |                       | 無                                                                                              |       |
| 牌誌(損壞、歪斜或髒汙)                        |                       | 無                                                                                              |       |
| 路殺                                  |                       | 無                                                                                              |       |
| 危木                                  |                       | 無                                                                                              |       |
| 其他(標線、防撞桿)                          |                       | 無                                                                                              |       |

填表說明：


- 1 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
- 2 本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
- 3 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
- 4 各巡查項目之詢查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。



裡冷林道6K+300處，林道路面下方有掏空的情形，目前沒有太大的變動，持續觀察中。



裡冷林道6K+300處，林道路面下方有掏空的情形，目前沒有太大的變動，持續觀察中。



裡冷林道11K+400處，水泥路面有裂開下陷，傾斜度有緩慢增加，持續觀察中。



裡冷林道11K+400處，水泥路面有裂開下陷，傾斜度有緩慢增加，持續觀察中。