

林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

巡查地點：祝山林道

☒ 一般巡查
 ☐ 特別巡查

巡查日期：115 年 7 月 24 日

項次	檢查項目	內容說明	結果			備註
			是	否	請說明里程位置及異常情形	
1	路面	無明顯滑動、龜裂、傾斜		✓	林道 0K+950 至 1K+450 間路面起粒及坑洞，林道支線郵局前水溝格柵晃動及有坑洞。	
2	邊坡	無崩塌、沈陷、明顯滑動、龜裂、傾斜或危木、危石	✓			加強巡查點： 4K+100~300 易落石路段邊坡
3	擋土牆	無明顯滑動、龜裂、傾斜	✓			
4	橋樑	無明顯滑動、龜裂、傾斜		✓	林道無設置橋樑設施	
5	箱涵	無明顯滑動、龜裂、傾斜	✓			加強巡查點： 1K+010 、 1K+260 、 1K+320 、 C 支線 C0K+115 、 C0K+330 、 C0K+520
6	地錨、橋樑支承、伸縮縫	無破裂	✓			3K+900 下護坡地錨
7	橋台、橋墩、翼牆、駁坎	無基礎裸露情形、凹陷		✓	林道無設置橋台、橋墩、翼牆、駁坎設施	
8	各種護欄	無損壞殘缺情形		✓	林道 3K+980 塊狀護欄損壞	
9	路側排水溝、管涵及縱橫向排水等排水設施	無淤積堵塞	✓			
10	行車安全措施	已於適當位置設置警告標誌或反	✓			各類標誌、指示牌或反光鏡有無髒

		光鏡等措施				污、損壞、傾斜等
--	--	-------	--	--	--	----------

林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

項次	檢查項目	內容說明	結果			備註
			是	否	請說明里程位置及異常情形	
11	生態友善措施 (護坡、橫截溝或集水井等(簡易)動物通道)	動物通道(永久設施)無損壞殘缺情形	√		未發現	永久設施:1K+980、2K+230、3K+428、3K+470、4K+120、4K+420 臨時設施: 無 *詳「各林道友善措施調查表」
		簡易動物通道(臨時設施)無損壞殘缺情形		√	林道無簡易動物通道(臨時設施)	
12	路殺	無野生動物死亡情形	√		未發現	
建議事項:						

巡查人員: 技術士蕭明安

主辦: 技術士蕭明安

工作站主任: 阿里山工作站主任陳志銀

- * 一般巡查: 由分署所轄工作站辦理, 每月至少一次。
- * 特別巡查: 由治理科及工作站會同辦理。
- * 檢查結果如有異常, 請即時通報治理科因應處理。
- * 相關資料: N:\000 嘉義交流區\集水區治理科\00.林道巡查
- * 每年5月及10月須彙整簡易動物通道(臨時設施)照片。