

## 林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

巡查地點：瀨頭林道

☒一般巡查☐特別巡查

巡查日期：115 年 07 月 24 日

| 項次 | 檢查項目                | 內容說明                    | 結果 |   |                    | 備註                                 |
|----|---------------------|-------------------------|----|---|--------------------|------------------------------------|
|    |                     |                         | 是  | 否 | 請說明里程位置及異常情形       |                                    |
| 1  | 路面                  | 無明顯滑動、龜裂、傾斜             | ✓  |   |                    | 加強巡查點：<br>1K+200~2K+400<br>易落石路段邊坡 |
| 2  | 邊坡                  | 無崩塌、沈陷、明顯滑動、龜裂、傾斜或危木、危石 |    | ✓ |                    |                                    |
| 3  | 擋土牆                 | 無明顯滑動、龜裂、傾斜             | ✓  |   |                    |                                    |
| 4  | 橋樑                  | 無明顯滑動、龜裂、傾斜             |    | ✓ | 林道無設置橋樑設施          |                                    |
| 5  | 箱涵                  | 無明顯滑動、龜裂、傾斜             | ✓  |   |                    | 加強巡查點：<br>0K+020、6K+660            |
| 6  | 地錨、橋樑支承、伸縮縫         | 無破裂                     |    | ✓ | 林道無設置地錨、橋樑支承、伸縮縫設施 |                                    |
| 7  | 橋台、橋墩、翼牆、駁坎         | 無基礎裸露情形、凹陷              |    | ✓ | 林道無設置橋台、橋墩、翼牆、駁坎設施 |                                    |
| 8  | 各種護欄                | 無損壞殘缺情形                 | ✓  |   |                    |                                    |
| 9  | 路側排水溝、管涵及縱橫向排水等排水設施 | 無淤積堵塞                   | ✓  |   |                    |                                    |
| 10 | 行車安全措施              | 已於適當位置設置警告標誌或反光鏡等措施     |    | ✓ | 里程碑 5.5K 損壞        | 各類標誌、指示牌或反光鏡有無髒污、損壞、傾斜等            |

# 林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

| 項次                 | 檢查項目                            | 內容說明                | 結果 |   |              | 備註                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------|---------------------|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                 |                     | 是  | 否 | 請說明里程位置及異常情形 |                                                                                                                       |
| 11                 | 生態友善措施<br>(護坡、橫截溝或集水井等(簡易)動物通道) | 動物通道(永久設施)無損壞殘缺情形   | ✓  |   |              | 永久設施:0K+650、1K+150、3K+050、3K+100、6K+600、6K+800<br>臨時設施:0K+400、1K+(050、600、650、900)、2K+(250、300、350)<br>*詳「各林道友善措施調查表」 |
|                    |                                 | 簡易動物通道(臨時設施)無損壞殘缺情形 | ✓  |   |              |                                                                                                                       |
| 12                 | 路殺                              | 無野生動物死亡情形           | ✓  |   |              |                                                                                                                       |
| 建議事項:<br>本次巡查無異常情形 |                                 |                     |    |   |              |                                                                                                                       |

巡查人員: 約僱森林護管員 **王靖堯**

主辦: 技術士 **林文啓**

工作站主任:

廟口工作站主任 **陳志彰**

- \* 一般巡查: 由分署所轄工作站辦理, 每月至少一次。
- \* 特別巡查: 由治理科及工作站會同辦理。
- \* 檢查結果如有異常, 請即時通報治理科因應處理。
- \* 相關資料: N:\000 嘉義交流區\集水區治理科\00.林道巡查
- \* 每年5月及10月須彙整簡易動物通道(臨時設施)照片。