

阿冷坑林道巡查表

巡查人：

填表日期：115 年 07 月 16 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
攔砂壩	4K+700-4K+800	水量大，路面有泥沙、碎石堆積，需處理(照片 1)	持續觀察拍照 機車尚可通行
路面	8K+000 10K+100 11K+000	水泥裂開，高低明顯(照片 3) 泥濘，岩石裸露，高地差明顯，降雨後不利通行，需步行前往巡護，持續觀察拍照，機車尚可通行(照片 4) 泥濘，岩石裸露，高地差明顯，降雨後不利通行，需步行前往巡護，持續觀察拍照，汽機車無法通行(照片 5)	持續觀察拍照 機車尚可通行(照片 4) 汽機車無法通行(照片 5)
擋土牆	6K+400-6K+500 6K+000	上邊坡 落石滑落堆積路邊(照片 2) 下邊坡 土石滑落，需處理(114/8/15、114/10/28) 民眾通報) (照片 6)	持續觀察拍照 機車尚可通行
橋樑		無災害	
坡面		邊坡崩落石碎石	
禁制牌		無發現汙染或破損	將持續觀察
路殺		未發現	

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。