

# 115年度7月份中平林道巡查表

巡查人： 祁克勤



填表日期：115年08月07日

| 巡查項目        | 位置(里程)                                                                                                                                                                                                                | 巡查結果                                                                                              | 須處理情況                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 路面          | 照片1：中平林道13K處<br>座標 X：278207、Y：2590160。<br>照片2：中平林道13K處<br>座標 X：278207、Y：2590160。<br>照片3：中平林道3K+400處<br>座標 X：281615、Y：2589901。<br>照片4：中平林道7K+450<br>座標 X：279771、Y：2590304。<br>照片5：中平林道7K+450。<br>座標X：279771、Y：2590304。 | 照片1：路面地基掏空(長約8米)<br>照片2：路面地基掏空(長約8米)。<br>照片3：路面與邊坡中有縫隙(長約10米)。<br>照片4：道路積水路段。<br>照片5：道路積水路段，路面破損。 | 建請整理重新鋪設                 |
| 擋土牆         | 0-18K                                                                                                                                                                                                                 | 本月份無新增情事。                                                                                         |                          |
| 箱涵          | 0-18K                                                                                                                                                                                                                 | 本月份無。                                                                                             | 持續密切觀察，如發毀損嚴重淤積情事即時報站處理。 |
| 地錨          | 0-18K                                                                                                                                                                                                                 | 無地錨                                                                                               | 無                        |
| 橋樑          | 0-18K                                                                                                                                                                                                                 | 無橋樑                                                                                               | 無                        |
| 坡面          | 0-18K                                                                                                                                                                                                                 | 無崩塌情事                                                                                             | 持續密切觀察，如發現崩塌情事即時報站處理。    |
| 路殺          | 0-18K                                                                                                                                                                                                                 | 本月份無。                                                                                             | 持續密切觀察，如發路殺情事即時報站處理。     |
| 邊溝<br>(排水溝) | 0-18K                                                                                                                                                                                                                 | 本月份無新增情事。                                                                                         | 持續密切觀察，如發路殺情事即時報站處理。     |
| 枯木<br>及危木   | 0-18K                                                                                                                                                                                                                 | 本月份無。                                                                                             | 持續密切觀察，如發現阻塞情事即時報站處理。    |
| 告示牌誌        | 0-18K                                                                                                                                                                                                                 | 本月份無新增情事。                                                                                         | 持續密切觀察，如發現新增情事即時報站處理。    |

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。





照片 1：中平林道 13K 處座標 X:278207、Y:2590160，路面地基掏空(長約 8 米)



照片 2：中平林道 13K 處座標 X:278207、Y:2590160，路面地基掏空(長約 8 米)



照片 3：中平林道 3K+400 處座標 X:281615、Y:2589901。路面與邊坡中有縫隙(長約 10 米)。



照片 4：中平林道 7K+450 X:279771、Y:2590304 道路積水路段。



照片 5：中平林道 7K+450 X:279771、Y:2590304 道路積水路段，路面破損。