

# 林業及自然保育署宜蘭分署林道巡查檢查表

## 武荖坑林道巡查表

一般巡查     特別巡查    巡查人：技術士栗森林    填表日期：115 年 3 月 26 日

巡查項目	位置 (里程)	巡查結果	照片	須處理情況
路面	4.5k	正常。		無
	8.5K	正常。		無
	10K	正常。		無
	12k	正常。		無
標誌	4.4k	變形。 (武荖坑林道 4K+400 解說牌於鳳凰颱風 侵台期間損毀壞)。		尚未處理。
備註				

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. [路殺] 定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。
6. 須處理情況部分，請參考下列項目填報：
  - 已由工作站自行排除。
  - 已報請維護單位排除。
  - 已報請管理處評估排除或修復。
  - 維護工作執行中「OO 工程名稱」

※於颱風前後、靈雨期間、豪大雨或地震(當地震度達 5 級)進行特別巡查。