



# 林業及自然保育署宜蘭分署林道巡查檢查表

## 武荖坑林道巡查表

一般巡查  特別巡查

巡查人：技術士栗森林 填表日期：115 年 5 月 25 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	照片	須處理情況
路面	4.5k	武荖坑林道 4k 500 發生坍方處邊坡目前尚呈穩定。		有零星落石，信大水泥公司以怪手清除落石。
	8K	正常。		無
	10K	正常。		無
	11k	正常。		無
標誌	2.5k			武荖坑林道入口告示牌結構堅實、完整，惟表面貼紙呈現老化、脫膠狀況。
備註				

填表說明：

- 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
- 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
- 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
- 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
- 〔路殺〕定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。
- 須處理情況部分，請參考下列項目填報：
  - 已由工作站自行排除。

- 已報請維護單位排除。
- 已報請管理處評估排除或修復。
- 維護工作執行中「OO 工程名稱」

※於颱風前後、霪雨期間、豪大雨或地震(當地震度達 5 級)進行特別巡查。