

林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

巡查地點：瀨頭林道

☒一般巡查☐特別巡查

巡查日期：115 年 08 月 27 日

項次	檢查項目	內容說明	結果			備註
			是	否	請說明里程位置及異常情形	
1	路面	無明顯滑動、龜裂、傾斜	√			加強巡查點： 1K+200~2K+400 易落石路段邊坡
2	邊坡	無崩塌、沈陷、明顯滑動、龜裂、傾斜或危木、危石		√		2K+200 邊坡落石
3	擋土牆	無明顯滑動、龜裂、傾斜	√			
4	橋樑	無明顯滑動、龜裂、傾斜		√	林道無設置橋樑設施	
5	箱涵	無明顯滑動、龜裂、傾斜	√			加強巡查點： 0K+020、6K+660
6	地錨、橋樑支承、伸縮縫	無破裂		√	林道無設置地錨、橋樑支承、伸縮縫設施	
7	橋台、橋墩、翼牆、駁坎	無基礎裸露情形、凹陷		√	林道無設置橋台、橋墩、翼牆、駁坎設施	
8	各種護欄	無損壞殘缺情形	√			
9	路側排水溝、管涵及縱橫向排水等排水設施	無淤積堵塞	√			
10	行車安全措施	已於適當位置設置警告標誌或反光鏡等措施		√	里程碑 5.5K 損壞	各類標誌、指示牌或反光鏡有無髒污、損壞、傾斜等

林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

項次	檢查項目	內容說明	結果			備註
			是	否	請說明里程位置及異常情形	
11	生態友善措施 (護坡、橫截溝或集水井等(簡易)動物通道)	動物通道(永久設施)無損壞殘缺情形	✓			永久設施:0K+650、1K+150、3K+050、3K+100、6K+600、6K+800 臨時設施:0K+400、1K+(050、600、650、900)、2K+(250、300、350) *詳「各林道友善措施調查表」
		簡易動物通道(臨時設施)無損壞殘缺情形	✓			
12	路殺	無野生動物死亡情形	✓			

建議事項:
 本次巡查無異常情形 (2K+200 落石已由鄰近施工廠商排除)

巡查人員: 約僱森林護管員 **王靖堯**

主辦: 技術士 **林文啓**

工作站主任: 蘭口工作站主任 **陳志彰**

- * 一般巡查: 由分署所轄工作站辦理, 每月至少一次。
- * 特別巡查: 由治理科及工作站會同辦理。
- * 檢查結果如有異常, 請即時通報治理科因應處理。
- * 相關資料: N:\000 嘉義交流區\集水區治理科\00.林道巡查
- * 每年5月及10月須彙整簡易動物通道(臨時設施)照片。