

林業及自然保育署 宜蘭分署 林道巡查檢查表

安平坑林道巡查表

一般巡查 特別巡查

巡查人：周輝凱

填表日期：115 年 6 月 2 日

巡查項目	位置 (里程)	巡查結果	照片	須處理情況
路面	全線	7K-9K 沿線路面有多處呈現輕度裂隙狀況;10K 路面裂隙及邊坡土石滑落,有進行簡易修復,目前人車尚可通行(管制中)。		持續加強監控中,並協請礦場人員應依租約規定進行林道簡易維護之責。
擋土牆		無此設施		
橋樑		無此設施		
箱涵		無此設施		
地錨		無此設施		
坡面	全線	持續全線監控,目前人車可通行。		
路殺		無		
標誌	林道告示牌	良好		無
備註				

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性,自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「林業及自然保育署 宜蘭分署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果,儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。
6. 須處理情況部分,請參考下列項目填報：
 - 已由工作站自行排除。
 - 已報請維護單位排除。
 - 已報請分署評估排除或修復。
 - 維護工作執行中「OO 工程名稱」

※於颱風前後、霪雨期間、豪大雨或地震(當地震度達 5 級)進行特別巡查。

技術士周輝凱