

長興林道巡查表

巡查人：

填表日期：115 年 8 月 24 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
橋樑	0.1K	橋面無明顯裂縫，橋台無歪斜；基底處有鋼筋裸露，部分水泥遭水沖刷脫落。	暫時無須處理。
橋樑	0.6K	橋面無明顯裂縫、橋基礎裸露情形。	暫時無須處理。
橋樑	0.7K	橋面無明顯裂縫，橋台無歪斜；基底處有鋼筋裸露，部分水泥遭水沖刷脫落。	暫時無須處理。
地錨	3.3K	錨座尚完整，無明顯損壞。	暫時無須處理，持續密切觀察。
排水溝	3.8K	溝面落葉、枯枝堆積；溝底有些許落葉堆積。	暫時無須處理。
箱涵	4.3K	箱涵無明顯裂縫，進水口端有枯木、枝葉；箱涵內沙石輕微淤積，不影響其功能。	暫時無須處理。
坡面	4.5K	路面上有石塊、零星沙石滑落路面。	暫時無須處理，持續密切觀察。
坡面	4.6K	路面上有石塊、零星沙石滑落路面。	暫時無須處理，持續密切觀察。
坡面	4.7K	路面上有石塊、零星沙石滑落路面。	暫時無須處理，持續密切觀察。
地錨	5.4K	錨座尚完整，部份設施被藤蔓類等植物覆蓋。無明顯損壞。	暫時無須處理，持續密切觀察。
地錨	6.7K	錨座尚完整，無明顯鏽蝕。	暫時無須處理，持續密切觀察。
反光鏡	7.43K	反光鏡，正常無髒污	暫時無須處理，持續密切觀察。

	7.53K		
坡面	7.64K (圖一)	上邊坡有石塊，砂石 滑落路面。。	暫時無須處理，持 續密切觀察，汽機 車尚可通行。
	7.85K	分叉點(往 29 林班)	
坡面	7.95K (圖二)	上邊坡有石塊，砂石 滑落路面。	以徒手搬運石塊 至路旁，持續密切 觀察，汽機車尚可 通行。
地錨	8.3K	錨座尚完整，無明顯 鏽蝕。	暫時無須處理，持 續密切觀察。
坡面	8.3K	上邊坡有石塊，砂石 滑落路面。	暫時無須處理，持 續密切觀察。
地錨	8.5K	錨座尚完整，無明顯 鏽蝕。	暫時無須處理，持 續密切觀察。
坡面	8.6K (圖三)	上邊坡有石塊，砂石 滑落路面。	暫時無須處理，持 續密切觀察，汽機 車尚可通行
巡查項目	位置（里程）	巡查結果	須處理情況
地錨	8.8K	錨座無明顯鏽蝕，尚 完整且穩固。	暫時無須處理，持 續密切觀察。
道路	9.7K	溪水沖刷碎石路	暫時無須處理，持 續密切觀察。
	7.85K	分叉點(往 31 林班)	
地錨	8.1K	錨座尚完整，無明顯 損壞。	暫時無須處理，持 續密切觀察。
地錨	8.2K	部分錨座基座歪 斜，被藤蔓類植物覆 蓋。	持續密切觀察。
擋土牆	8.2K	牆身無明顯裂縫、無 歪斜及基礎裸露，部 份設施被藤蔓類等 植物覆蓋。	暫時無須處理，持 續密切觀察。
地錨	8.3K	錨座尚完整，無明顯 損壞。	暫時無須處理，持 續密切觀察。
路殺		未發現。	

長興林道巡查表

巡查人：

填表日期：115 年 8 月 24 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
橋樑	0.1K	橋面無明顯裂縫、橋台無歪斜及基礎裸露情形。	暫時無須處理。
橋樑	0.6K	橋面無明顯裂縫、橋基礎裸露情形。	暫時無須處理。
橋樑	0.7K	橋面無明顯裂縫，橋台無歪斜；基底處有鋼筋裸露，部分水泥遭水沖刷脫落。	暫時無須處理。
地錨	3.3K	錨座尚完整，無明顯損壞。	暫時無須處理，持續密切觀察。
排水溝	3.8K	溝面落葉堆積；溝底有些許落葉堆積。	暫時無須處理。
箱涵	4.3K	進水口端有枯木、枝葉；排溝蓋面（落葉落枝砂石等）	暫時無須處理，持續密切觀察。
坡面	4.5K 4.6K 4.7K	路面上有石塊，零星砂石滑落路面	暫時無須處理。持續密切觀察。
地錨	5.4K	錨座尚完整，部份設施被藤蔓類等植物覆蓋。無明顯損壞。	暫時無須處理，持續密切觀察。
地錨	6.7K	錨座尚完整，無明顯鏽蝕。	暫時無須處理，持續密切觀察。
反光鏡	7.43k 7.53K	反光鏡，正常無髒污	暫時無須處理，持續密切觀察。
坡面	7.64K	路面上有石塊、零星	暫時無須處理。汽

	(圖四)	沙石滑落路面。	機車尚可通行。持續密切觀察。
	7.85K	分叉點(往 29 林班)	
坡面	7.95K (圖五)	上邊坡有石塊，砂石滑落路面。	以徒手搬運石塊至路旁。汽機車尚可通行。持續密切觀察。
地錨	8.3K	錨座尚完整，無明顯損壞。	暫時無須處理，持續密切觀察。
坡面	8.3K	上邊坡有石塊，砂石滑落路面。	暫時無須處理，持續密切觀察。
地錨	8.5K	錨座尚完整，無明顯鏽蝕。	暫時無須處理，持續密切觀察。
坡面	8.6K (圖六)	上邊坡有石塊，砂石滑落路面。	暫時無須處理。汽機車尚可通行。持續密切觀察。
巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
地錨	8.8K	錨座無明顯鏽蝕，尚完整且穩固	暫時無須處理，持續密切觀察。
道路	9.7K	溪水沖刷碎石路	暫時無須處理，持續密切觀察。
	7.85K	分叉點(往 31 林班)	
地錨	8.1K	錨頭有鏽蝕狀況，部分錨座基座稍歪斜。	暫時無須處理，持續密切觀察。
地錨	8.2K	錨頭有鏽蝕狀況，部分錨座基座歪斜，被藤蔓類植物覆蓋。	暫時無須處理，持續密切觀察。
擋土牆	8.2K	牆身無明顯裂縫、無歪斜及基礎裸露。	暫時無須處理，持續密切觀察。
地錨	8.3K	錨座尚完整，無明顯損壞。	暫時無須處理，持續密切觀察。
路殺		未發現。	