

115年度8月份中平林道巡查表

巡查人： 祁克勤



填表日期：115年09月02日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	林道8K+600處 座標：X:279188；Y:2590973。	路面沖刷凹陷。	建請整理重新鋪設
擋土牆	0-18K	本月份無新增情事。	
箱涵	0-18K	本月份無。	持續密切觀察，如發毀損嚴重淤積情事即時報站處理。
地錨	0-18K	無地錨	無
橋樑	0-18K	無橋樑	無
坡面	林道5K+500處 座標：X:280520；Y:2589899。	邊坡崩塌3*2米。	9/2巡查廠商處理完畢
路殺	0-18K	本月份無。	持續密切觀察，如發路殺情事即時報站處理。
邊溝 (排水溝)	0-18K	本月份無新增情事。	持續密切觀察，如發路殺情事即時報站處理。
枯木 及危木	林道7K+650處 座標：X:279600；Y:2590423。	報請開口廠商處理	9/2巡查廠商處理完畢
告示牌誌	0-18K	本月份無新增情事。	持續密切觀察，如發現新增情事即時報站處理。


填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。



(1)林道5K+500處；座標：X:280520；Y:2589899。邊坡崩塌3*2米。

(1)林道5K+500處；座標：X:280520；Y:2589899。邊坡崩塌處開口廠商已處理



(2)林道7K+650處；座標：X:279600；Y:2590423。風吹斷木懸掛於斷木上。開口廠商已移除

(3)林道8K+600處；座標：X:279188；Y:2590973。路面沖刷凹陷。

調查人：祁克勤

森管員祁克勤

調查時間：115年08月21.25日。09月02日