

# 林業及自然保育署宜蘭分署林道巡查檢查表

## 100 線林道 林道巡查表


一般巡查  特別巡查




巡查人：

森管員謝嘉樺

技術士陳炳宏

填表日期：115 年 5 月 31 日

巡查項目	位置	巡查結果	照片	須處理情況
路面	100 線林道多處	路面侵蝕		報請宜蘭分署評估修復
擋土牆				
橋樑				
箱涵				
地錨				

坡面				
路殺				
標誌	100 線 林道 牌誌	14. 1k 牌誌 污穢 及三 角形 紅色 邊框 掉漆  雜草 高度 覆蓋 牌誌		報請 宜蘭 分署 評估 修復
		17k 牌誌 污穢		
		18k 牌誌 污穢		

	19.3k 避車 道牌 誌污 穢		
	20k 牌誌 傾 斜、 公 里 數不 明		
	22.5k 牌誌 污 穢		報請 宜蘭 分署 評估 修復
備 註			

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。

3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 〔路殺〕定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。
6. 須處理情況部分，請參考下列項目填報：
  - 已由工作站自行排除。
  - 已報請維護單位排除。
  - 已報請管理處評估排除或修復。
  - 維護工作執行中「OO 工程名稱」

※於颱風前後、霪雨期間、豪大雨或地震(當地震度達 5 級)進行特別巡查。