

大漢 林道巡查表

巡查人：林碩賢(6K-27K)

填表日期：115 年 8 月 31 日

技術士林碩賢

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	23.5K-27K	23.5K 處大量土石崩落, 導致汽機車無法通行	須整理維修
擋土牆	6K-27K	良好	無
橋樑	6K-27K	無	無
箱涵	6K-27K	良好	
地錨	無	無	無
坡面	6K-27K	良好	無
路殺	6K-27K	無	無

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。

大漢 林道巡查表

巡查人：陳靚雯、吳佩玲(0K-6K)

森 林 護 士 陳 靚 雯

森 林 護 士 吳 佩 玲

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	0K-6K	1. 6k 路基掏空 2k 路基掏空下陷 2. 5k 路基掏空下陷 2. 8k 路基掏空 3. 1k 路基掏空 3. 4-3. 6k 路基掏空中斷 0K-6K 沿線路面有土石滑 落需清理	須整修
擋土牆	0K-6K	良好	無
橋樑	0K-6K	無	無
箱涵	0K-6K	良好	無
地錨	無	無	無
坡面	1K+100 1K+200 2K+850 3K+300 3K+700	無	無
路殺	0K-6K	無	無

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第 8 點
第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。