

壽卡 林道巡查表

巡查人： 李明穎

115年08月27日

技師 李明穎

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	1. 2K+350 2. 3K+400 3. 0K+075~0K+500處 4. 1K~1.2K處	1. 路面下陷15公分且泥濘 長度約30公尺。 2. 路面侵蝕溝深約30公分 長度200公尺。 3. 路面侵蝕40公分, 長度約 200M 4. 路面侵蝕溝深約30公分 長度200公尺。	1. 已於入口處設置 告示牌, 告知道路 不通。 2. 林道損壞處因目 前無林業經營管理 需求, 無修復需 要。
擋土牆			
橋梁	3K+500	路面錯位, 高低落差 約25公分, 路面有傾 斜。	
箱涵			
地錨			
坡面	3K左右處	邊坡滑落, 車輛無法 通行。	

真表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性, 自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業部林業保育署林道維護管理要點」規定第8點地1巷之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果盡可能以數字顯線道路或構造物損壞狀況。