

萬榮 林道巡查表

巡查人：林業管理員 蔡鴻振

填表日期：115 年 8 月 31 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
道路	0k+000~34K	12K. 18K600. 落石於路面。 18K+700 路面沖刷 14K+600 上邊坡土石滑落路面。 以上車輛無法通行。	台電公司維護中 (9K 處管制站跑馬燈警示語已更新路況)。
路基	無	無	無
橋樑	無	無	無
擋土牆	0K+000~18K	無	無
地錨	無	無	無
坡面		12K+500 處上邊坡有零星落石於路面，車輛可通行。	台電公司維護中 (9K 處管制站跑馬燈警示語已更新路況)設置警示帶。
枯立木(倒木)	14K+570	倒木	台電公司維護中 (9K 處管制站跑馬燈警示語已更新路況)設置警示帶。
電子公告	9K+200	正常	無
路殺	無	無	無

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。

萬榮林道

0K-30K+500

12K、18K600 處林道落石現況照片



14K600 路段上邊坡土石滑落現況照片



萬榮林道杜爾莎颱風巡查表

巡查人：森林管員 蔡鴻振

(豪雨)

填表日期：115 年 8 月 28 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
道路	0k+000~34K	12K. 18K600. 落石於路面。 18K+700 路面沖刷 14K+600 上邊坡土石滑落路面。 以上車輛無法通行。	台電公司維護中 (9K 處管制站跑馬燈警示語已更新路況)。
路基	無	無	無
橋樑	無	無	無
擋土牆	0K+000~18K	無	無
地錨	無	無	無
坡面		12K+500 處上邊坡有零星落石於路面，車輛可通行。	台電公司維護中 (9K 處管制站跑馬燈警示語已更新路況)設置警示帶。
枯立木(倒木)	14K+570	倒木	台電公司維護中 (9K 處管制站跑馬燈警示語已更新路況)設置警示帶。
電子公告	9K+200	正常	無
路殺	無	無	無

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。

萬榮林道

0K-30K+500

12K、18K600 處林道落石現況照片



14K600 路段上邊坡土石滑落現況照片

