

光復 林道巡查表

巡查人：森林管理員 蔡鴻振

填表日期：115 年 8 月 31 日


巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
道路	0k-20+600	17K+960 大石塊於路中。	集水治理科已知悉。
路基	無	無	無
擋土牆	0K+000~20K+600 間		無
邊溝	0K+000~20K+600 間	無	無
地錨	無	無	無
坡面	0K+000~20K+600 間	無	無
枯立木	11K+700	倒木	集水治理科已知悉。
路殺	無	無	無

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。

光復林道

0K~20+600K 間林道巡查
11K700 處林道倒木現況照片



17K960 落石於林道現況照片



光復 林道杜爾莎颱風巡查表

巡查人：**森護管員蔡鴻振**

(家雨)

填表日期：115 年 8 月 28 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
道路	0k-20+600	17K+960 大石塊於路中。	集水治理科已知悉。
路基	無	無	無
擋土牆	0K+000~20K+600 間		無
邊溝	0K+000~20K+600 間	無	無
地錨	無	無	無
坡面	0K+000~20K+600 間	無	無
枯立木	11K+700	倒木	集水治理科已知悉。
路殺	無	無	無

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。

光復林道

0K~20+600K 間林道巡查

11K700 處林道倒木現況照片



17K960 落石於林道現況照片

