

# 林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

巡查地點：楠溪林道

☒一般巡查☐特別巡查

巡查日期：115年09月29日

| 項次 | 檢查項目                | 內容說明                    | 結果 |   |                    | 備註                                                                                 |
|----|---------------------|-------------------------|----|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                         | 是  | 否 | 請說明里程位置及異常情形       |                                                                                    |
| 1  | 路面                  | 無明顯滑動、龜裂、傾斜             | ✓  |   |                    |                                                                                    |
| 2  | 邊坡                  | 無崩塌、沈陷、明顯滑動、龜裂、傾斜或危木、危石 | ✓  |   |                    | 加強巡查點：<br>0K+200~0K+950<br>1K+200~800<br>2K+300~3K+150<br>5K+600~6K+000<br>易落石路段邊坡 |
| 3  | 擋土牆                 | 無明顯滑動、龜裂、傾斜             | ✓  |   |                    |                                                                                    |
| 4  | 橋樑                  | 無明顯滑動、龜裂、傾斜             | ✓  |   | 林道無設置橋樑設施          |                                                                                    |
| 5  | 箱涵                  | 無明顯滑動、龜裂、傾斜             | ✓  |   |                    |                                                                                    |
| 6  | 地錨、橋樑支承、伸縮縫         | 無破裂                     | ✓  |   | 林道無設置地錨、橋樑支承、伸縮縫設施 |                                                                                    |
| 7  | 橋台、橋墩、翼牆、駁坎         | 無基礎裸露情形、凹陷              | ✓  |   | 林道無設置橋台、橋墩、翼牆、駁坎設施 |                                                                                    |
| 8  | 各種護欄                | 無損壞殘缺情形                 | ✓  |   |                    |                                                                                    |
| 9  | 路側排水溝、管涵及縱橫向排水等排水設施 | 有些許淤積                   | ✓  |   |                    |                                                                                    |
| 10 | 行車安全措施              | 已於適當位置設置警告標誌或反光鏡等措施     | ✓  |   |                    | 各類標誌、指示牌或反光鏡有無髒污、損壞、傾斜等                                                            |

# 林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

| 項次 | 檢查項目                            | 內容說明                | 結果 |   |              | 備註                                                                                                    |
|----|---------------------------------|---------------------|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 |                     | 是  | 否 | 請說明里程位置及異常情形 |                                                                                                       |
| 11 | 生態友善措施<br>(護坡、橫截溝或集水井等(簡易)動物通道) | 動物通道(永久設施)無損壞殘缺情形   | √  |   |              | 永久設施：<br>3K+(250、325)<br><br>臨時設施：<br>5K+(510、535、635、850)、<br>6K+(020、150、235)<br><br>*詳「各林道友善措施調查表」 |
|    |                                 | 簡易動物通道(臨時設施)無損壞殘缺情形 | √  |   |              |                                                                                                       |
| 12 | 路殺                              | 無野生動物死亡情形           | √  |   |              |                                                                                                       |

建議事項：

巡查人員：

技術士陳盈達

技術士方豐信

主辦：

技術士蕭明安

工作站主任：

阿里山工作站主任陳志銀

- \* 一般巡查：由分署所轄工作站辦理，每月至少一次。
- \* 特別巡查：由治理科及工作站會同辦理。
- \* 檢查結果如有異常，請即時通報治理科因應處理。
- \* 相關資料：N:\000 嘉義交流區\集水區治理科\00.林道巡查
- \* 每年5月及10月須彙整簡易動物通道(臨時設施)照片。