

# 林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

巡查地點:梅蘭林道

☒一般巡查
 ☐特別巡查

巡查日期：115 年 09 月 23 日

| 項次 | 檢查項目                | 內容說明                    | 結果 |   |                                                                  | 備註                                                  |
|----|---------------------|-------------------------|----|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                     |                         | 是  | 否 | 請說明里程位置及異常情形                                                     |                                                     |
| 1  | 路面                  | 無明顯滑動、龜裂、傾斜             |    | ✓ | 因莫拉克颱風災 1K+700-1K+730、1K+800-2K、2K+50-3K+200、5K-8K 路基流失          |                                                     |
| 2  | 邊坡                  | 無崩塌、沈陷、明顯滑動、龜裂、傾斜或危木、危石 |    | ✓ | 因莫拉克颱風災 2K+50-3K+200、5K-8K 邊坡崩塌                                  |                                                     |
| 3  | 擋土牆                 | 無明顯滑動、龜裂、傾斜             |    | ✓ | 因莫拉克颱風災 1K+800-2K、2K+50-3K+200、5K-8K 擋土牆流失、1K+700-1K+730 擋土牆斷裂損壞 |                                                     |
| 4  | 橋樑                  | 無明顯滑動、龜裂、傾斜             |    |   |                                                                  | 加強巡查點:1K+576 梅蘭 1 號橋、因莫拉克颱風災 2K-2K+50 安定橋流失         |
| 5  | 箱涵                  | 無明顯滑動、龜裂、傾斜             |    | ✓ | 梅蘭林道無設置箱涵設施                                                      |                                                     |
| 6  | 地錨、橋樑支承、伸縮縫         | 無破裂                     |    |   |                                                                  | 加強巡查點:1K+576 梅蘭 1 號橋、因莫拉克颱風災 2K-2K+50 安定橋橋樑支承、伸縮縫流失 |
| 7  | 橋台、橋墩、翼牆、駁坎         | 無基礎裸露情形、凹陷              |    |   |                                                                  | 加強巡查點:1K+576 梅蘭 1 號橋、因莫拉克颱風災 2K-2K+50 安定橋橋台、翼牆流失    |
| 8  | 各種護欄                | 無損壞殘缺情形                 |    | ✓ | 因莫拉克颱風災 1K+150-1K+180、1K+800-2K、2K+50-3K+200、5K-8K 護欄流失          |                                                     |
| 9  | 路側排水溝、管涵及縱橫向排水等排水設施 | 無淤積堵塞                   |    | ✓ | 因莫拉克颱風災 1K+800-2K、2K+50-3K+200、5K-8K 路側排水溝及縱橫向排水設施流失             |                                                     |

# 林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

| 項次    | 檢查項目                                  | 內容說明                | 結果 |   |                          | 備註                      |
|-------|---------------------------------------|---------------------|----|---|--------------------------|-------------------------|
|       |                                       |                     | 是  | 否 | 請說明里程位置及異常情形             |                         |
| 10    | 行車安全措施                                | 已於適當位置設置警告標誌或反光鏡等措施 | ✓  |   | 因莫拉克颱風災害林道損壞建議暫勿進入告示牌已設置 | 各類標誌、指示牌或反光鏡有無髒污、損壞、傾斜等 |
| 11    | 生態友善措施<br>(護坡、橫截溝或集水井等(簡易)動物通道,須逐一拍照) | 動物通道(永久設施)無損壞殘缺情形   |    | ✓ | 林道目前無簡易動物通道(永久設施)        |                         |
|       |                                       | 簡易動物通道(臨時設施)無損壞殘缺情形 |    | ✓ | 林道目前無簡易動物通道(臨時設施)        |                         |
| 12    | 路殺                                    | 無野生動物死亡情形           | ✓  |   |                          |                         |
| 建議事項: |                                       |                     |    |   |                          |                         |

巡查人員:

約值森林 李昆中

主辦:

技士梁雅婷

工作站主任:

玉井工作站 莊茵琇

- \* 一般巡查：由分署所轄工作站辦理，每月至少一次。
- \* 特別巡查：由治理科及工作站會同辦理。
- \* 檢查結果如有異常，請即時通報治理科因應處理。
- \* 相關資料：N:\000 嘉義交流區\集水區治理科\00.林道巡查