

林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

巡查地點：南山林道

☒一般巡查

☐特別巡查

巡查日期：115 年 9 月 18 日

項次	檢查項目	內容說明	結果			備註
			是	否	請說明里程位置及異常情形	
1	路面	無明顯滑動、龜裂、傾斜		☒	0+700K 2.5K+300	路面龜裂、傾斜
2	邊坡	無崩塌、沈陷、明顯滑動、龜裂、傾斜或危木、危石		☒	5K+300 下邊坡崩塌	
3	擋土牆	無明顯滑動、龜裂、傾斜	☒			
4	橋樑(橋樑為楠西區公所施設, 請配合協巡)	無明顯滑動、龜裂、傾斜		☒		0K+445 民生橋、0K+495 樂利橋、2K+100 砵仔寮橋
5	箱涵	無明顯滑動、龜裂、傾斜	☒			加強巡查點: 0K+530、1K+090、1K+370、1K+750、2K+850。
6	地錨、橋樑支承、伸縮縫(橋樑為楠西區公所施設, 請配合協巡)	無破裂	☒			0K+445 民生橋、0K+495 樂利橋、2K+100 砵仔寮橋
7	橋台、橋墩、翼牆、駁坎(橋樑為楠西區公所施設, 請配合協巡)	無基礎裸露情形、凹陷	☒			0K+445 民生橋、0K+495 樂利橋、2K+100 砵仔寮橋
8	各種護欄	無損壞殘缺情形	☒			
9	路側排水溝、管涵及縱橫向排水等排水設施	無淤積堵塞		☒		路側排水溝、管涵及縱橫向排水等排水設施連續大雨後部分淤積
10	行車安全措施	已於適當位置設置警告標誌或反光鏡等措施	☒			

林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

項次	檢查項目	內容說明	結果			備註
			是	否	請說明里程位置及異常情形	
11	生態友善措施 (護坡、橫截溝或集水井等(簡易)動物通道)	動物通道(永久設施)無損壞殘缺情形	■			永久設施:0K+800、1K+(000、100、500、700)、2K+(300、400、550、650、720、850、900、950、990)、3K+(050、110、120、200、220、240、260、295、388、500) 臨時設施:有 *詳「各林道友善措施調查表」
		簡易動物通道(臨時設施)無損壞殘缺情形	■		林道無簡易動物通道(臨時設施)	
12	路殺	無野生動物死亡情形	■			

建議事項:

- 沿線路側雜草已遮蓋路緣反光標另林道兩側外來入侵種小花蔓澤蘭、香澤蘭帶狀分布數量增加建議移除(尚未移除)。
- 南山林道3期工程位置發現上邊坡滑落路面淤積(尚未移除)
- 路側L溝、橫截溝淤積泥沙及樹葉竹葉
- 林道3K+900崩坍摩鹿加合歡一株林道無法通行

巡查人員: 技師游順同

主辦: 技師梁雅婷

工作站主任: 玉井工作站主任莊茵琇

- * 一般巡查: 由分署所轄工作站辦理, 每月至少一次。
- * 特別巡查: 由治理科及工作站會同辦理。
- * 檢查結果如有異常, 請即時通報治理科因應處理。
- * 相關資料: N:\000 嘉義交流區\集水區治理科\00.林道巡查
- * 每年5月及10月須彙整簡易動物通道(臨時設施)照片。