

115年9月份瑞穗林道巡查表

巡查人：陳裕祥

森林陳裕祥
護管員

填表日期：115年9月02日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	(1)林道0k+800處 座標：X:282617；Y:2600839。 (2)林道1k+200處 座標：X:282664；Y:2600669。 (3)林道1k+800處 座標：X:282360；Y:2600745。 (4)林道2k+400處 座標：X:281851；Y:2600546。 (5)林道3k+200處 座標：X:281441；Y:2600500。 (6)林道4k+200處 座標：X:281400；Y:2600253。 (7)林道9k+600處 座標：X:279812；Y:2599091。 (8)林道16k+400處 座標：X:278200；Y:2601425。 (9)林道19k+000處 座標：X:278057；Y:2603540。	(1)排水不良、路面積水深度至腳踝 (2)路面破碎 (3)路面碎石破碎 (4)路面隆起碎石破碎 (5)路面破碎 (6)路面破碎 (7)水泥路面破碎，右側雨水沖刷 (8)路面碎石 (9)水泥路面掏空	報站請開口契約廠商於林道養護時清理維護，持續密切觀察，另如發毀損情事即時報站處理。
擋土牆	瑞穗林道0k-19K	擋土牆無破損 (0-19K擋土牆正常無毀損情事)	持續密切觀察，如發現異狀即時報站處理。
箱涵	瑞穗林道0k-19K	箱涵無破損淤積情事，排水順暢。	無
地錨	無地錨設施	無地錨設施。	無
橋樑	瑞穗林道0k-19K	橋樑設施無毀損情事。	無
坡面	瑞穗林道0k-19K	坡面無崩塌情事。	持續密切觀察，如發現崩塌情事即時報站處理。
路殺	瑞穗林道0k-19K	本月無發現路殺情事。	持續密切觀察，如發路殺情事即時報站處理。
邊溝 (排水溝)	瑞穗林道0k-19K	邊溝無淤塞。	報站請開口契約廠商於林道養護時清理維護，持續密切觀察，如發現即時報站處理。
枯木及危木	瑞穗林道0k-19K	本月無發現枯木及危木情事。	報站請開口契約廠商移除並持續密切觀察，如另發現異狀即時報站處理。
告示牌誌	瑞穗林道0k-19K	其餘全線標誌均無受損	持續密切觀察，如發現異狀即時報站處理。

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或輾斃而死亡的現象。



(1)林道0k+800排水不良、路面積水深度至腳踝
座標：X:282617；Y:2600839。



(2)林道1k+200處 路面破碎
座標：X:282664；Y:2600669。



(3)林道1k+800處 路面碎石破碎
座標：X:282360；Y:2600745。



(4)林道2k+400處 路面隆起碎石破碎
座標：X:281851；Y:2600546。



(5)林道3k+200處 路面破碎
座標：X:281441；Y:2600500。



(6)林道4k+200處 路面碎石
座標：X:281400；Y:2600253。

調查人：陳裕祥

森林護管員 陳裕祥

調查時間：115年9月02日

時間: 2026-09-02 10:06:31
WGS84: 23.494665, 121.291891
TWD97: 279812, 2599091



(7)林道9k+600處 水泥路面破碎，右側雨水沖刷
座標：X:279812；Y:2599091。

時間: 2026-09-02 10:36:23
WGS84: 23.515776, 121.276144
TWD97: 278200, 2601425



(8)林道16k+400處 路面碎石
座標：X:278200；Y:2601425。

時間: 2026-09-02 10:58:57
WGS84: 23.534873, 121.274792
TWD97: 278057, 2603540



(9)林道19k+000處 水泥路面掏空
座標：X:278057；Y:2603540。

調查人：陳裕祥

森林護管員 陳裕祥

調查時間：115年9月02日