

美瓏山林道巡查表

巡查人：劉冠宏



填表日期：115 年 10 月 1 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	一、0-8.5K 二、0K 三、2.8K 三、8.5K 四、15K	車輛可通行至 15K。 路面下邊坡施工中。 路面邊坡施工中。 路面邊坡施工中。 路面已崩塌人車無法通過	須施工改善。
擋土牆	一、0.2K 處 二、0.6K 處 三、約 1.2K 處 四、約 2.6K 處 五、2.8 K 處 六、4.3 K 處 七、4.5K 處 八、8.3K 處 九、13K 處	擋土牆均良好。 擋土牆均良好。 攔石網石頭已滿。 攔石網均良好。 目前路面邊坡施工中。 擋土牆均良好。 攔石網均良好。 攔石網均良好。 攔石網均良好。	須處理。
橋樑	無		
箱涵及攔沙壩	一、11.6K 處 二、16.8K 處 三、18.7K 處 四、21K 處	一切正常。 道路不通。 道路不通。 道路不通。	
地錨	無	無	無
坡面	無	無	無
路殺	無	無	無