

林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

巡查地點：焙仔桶林道

☒一般巡查☐特別巡查

巡查日期：115 年 10 月 06 日

項次	檢查項目	內容說明	結果			備註
			是	否	請說明里程位置及異常情形	
1	路面	無明顯滑動、龜裂、傾斜	✓		C 支線 0K+500-1K 部分路面有坑洞、裂縫及青苔	
2	邊坡	無崩塌、沈陷、明顯滑動、龜裂、傾斜或危木、危石	✓			
3	擋土牆	無明顯滑動、龜裂、傾斜	✓			
4	橋樑	無明顯滑動、龜裂、傾斜		✓	林道無設置橋樑設施	
5	箱涵	無明顯滑動、龜裂、傾斜	✓			加強巡查點： 0K+000 、 2K+470 、 2K+580 、 2K+690 、 3K+810 、 4K+140 、 4K+360、D0K+430
6	地錨、橋樑支承、伸縮縫	無破裂		✓	林道無設置地錨、橋樑支承、伸縮縫設施	
7	橋台、橋墩、翼牆、駁坎	無基礎裸露情形、凹陷		✓	林道無設置橋台、橋墩、翼牆、駁坎設施	
8	各種護欄	無損壞殘缺情形	✓			
9	路側排水溝、管涵及縱橫向排水等排水設施	無淤積堵塞	✓		A 支線 0K+650-1K 橫向排水溝堵塞、C 支線 1K+100 橫向排水溝堵塞	
10	行車安全措施	已於適當位置設置警告標誌或反光鏡等措施	✓			各類標誌、指示牌或反光鏡有無髒污、損壞、傾斜等

林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

項次	檢查項目	內容說明	結果			備註
			是	否	請說明里程位置及異常情形	
11	生態友善措施 (護坡、橫截溝或集水井等(簡易)動物通道)	動物通道(永久設施)無損壞殘缺情形	√		2K+250 動物通道內有倒竹	永久設施:2K+337、2K+452 臨時設施: 0K+(780、800)、2K+(690、890)、3K+(330、470、810、950) *詳「各林道友善措施調查表」
		簡易動物通道(臨時設施)無損壞殘缺情形	√		0K+250 動物通道旁有擋土牆施作,竹製動物通道已遺失、0K+800 動物通道內堆滿落石及竹製通道遺失損壞、3K+810 竹製通道掉落損壞、3K+950 通道後方施行固床工施工,竹製動物通道已遺失,箱涵出口被崩落土石封堵。	
12	路殺	無野生動物死亡情形	√			

建議事項：動物通道內過多掉落物，周遭需雜草生長旺盛需刈草及竹製通道掉落與損壞需維修。

巡查人員：

主辦：

工作站主任：

- * 一般巡查：由分署所轄工作站辦理，每月至少一次。
- * 特別巡查：由治理科及工作站會同辦理。
- * 檢查結果如有異常，請即時通報治理科因應處理。
- * 相關資料：N:\000 嘉義交流區\集水區治理科\00.林道巡查
- * 每年5月及10月須彙整簡易動物通道(臨時設施)照片。