

萬榮 林道巡查表 (2A份)

巡查人：森管林蔡鴻振

填表日期：115年2月28日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
道路	0k+000-26K	車輛可暫時通行至26K。	台電公司維護中(9K處管制站跑馬燈警示語已更新路況)。
路基	無	無	無
橋樑	無	無	無
擋土牆	0K+000~18K	無	無
地錨	無	無	無
坡面	12k+500	12K+500處上邊坡有零星落石於路面，車輛可通行。	台電公司維護中(9K處管制站跑馬燈警示語已更新路況)設置警示帶。
枯立木	無	無	無
電子公告	9K+200	正常	無
路殺	無	無	無

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。

西林林道

(2月1份)

0K-18K+600

7K 林道現況照片



萬榮林道

0K-30K+500

12K 處林道現況照片



光復林道

0K~20+600K 間林道巡查

19K+600 處林道現況照片

