

115年度2月份中平林道巡查表

巡查人： 歐信輝



填表日期：115年 03月03 日

| 巡查項目 | 位置(里程) | 巡查結果 | 須處理情況 |
|-------------|---|---|---|
| 路面 | 照片1：中平林道7K+100處。 座標：X：279805、Y：2590002。 照片2：中平林道12K+800-13K500處。座 標：X：278458、Y：2590473。 照片3：中平林道7K+800處-12K+800處， 座標：X：279707 Y：2590344。 照片4：中平林道7K+100處。 座標：X：279805、Y：2590002。 照片5：中平林道14K+400處， 座標：X：277658 Y：2590418。 照片6：中平林道16K+940。 座標：X：276028 Y：259057。 | 照片1. 林道改善工程施工作業中。 照片2. 林道舊管線因疏伐作業至管線 散落林道上。 照片3. 林道兩側及邊溝雜草茂密，枯 枝落葉及零星落石淤積。 照片4. 林道改善工程施工作業中。 照片5. 大型落石於林道上。 照片6. 林道嚴重下陷車輛通行困難。 | 照片2, 3, 5, 6為顧及行車安全 建議開口契約廠商進行施工 維護作業)。 其餘持續密切觀察，如發毀 損情事即時報站處理。 |
| 擋土牆 | 0-19K | 全線較無大規模裂縫及牆身位移之跡 象。 | 持續密切觀察，如發毀損情 事即時報站處理。 |
| 箱涵 | 0-19K | 無箱涵 | 無 |
| 地錨 | 0-19K | 無地錨 | 無 |
| 橋樑 | 0-19K | 無橋樑 | 無 |
| 坡面 | 0-19K | 本月份無。 | 為顧及車輛行車安全，鑑請 開口契約廠商進行林道維護 作業。 |
| 路殺 | 0-19K | 本月份無。 | 持續密切觀察，如發路殺情 事即時報站處理。 |
| 邊溝 (排水溝) | 0-19K | 本月份無。 | 持續密切觀察，如發路殺情 事即時報站處理。 |
| 枯木 及危木 | 0-19K | 本月份無。 | 持續密切觀察，如發現枯危 木情事即時報站處理。 |
| 告示牌誌 | 0-19K | 部分標誌異常(本月份開口缺廠商已拆 除18面損壞牌誌。 | 牌誌現況資料尚未更新上傳 Survey123監測隨資料。 |

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。



照片1：中平林道7K+100處。座標：X：279805、Y：2590002。林道改善工程施工作業中。



照片2：中平林道12K+800-13K500處，座標：X：278458、Y：2590473。林道舊管線因疏伐作業至管線散落林道上。



照片3：中平林道7K+800處-12K+800處，座標：X：279707 Y：2590344。林道兩側及邊溝雜草茂密，枯枝落葉及零星落石淤積。



照片4：中平林道7K+100處。座標：X：279805、Y：2590002。林道改善工程施工作業中。



照片5：中平林道14K+400處，座標：X：277658 Y：2590418。大型落石於林道上。



照片6：中平林道16K+940。座標：X：276028 Y：259057。林道嚴重下陷車輛通行困難。

調查人：歐信輝

森管員 歐信輝

調查時間：115年2月2.3.6.22日