

林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

巡查地點：楠溪林道

 一般巡查 特別巡查

巡查日期：115年02月12日

項次	檢查項目	內容說明	結果			備註
			是	否	請說明里程位置及異常情形	
1	路面	無明顯滑動、龜裂、傾斜		✓	楠溪林道 0.8k 易落石路面些許有落石	
2	邊坡	無崩塌、沈陷、明顯滑動、龜裂、傾斜或危木、危石	✓			加強巡查點： 0K+200~0K+950 1K+200~800 2K+300~3K+150 5K+600~6K+000 易落石路段邊坡
3	擋土牆	無明顯滑動、龜裂、傾斜		✓	楠溪林道 2.3k 擋土牆攔石網有損壞	
4	橋樑	無明顯滑動、龜裂、傾斜	✓		林道無設置橋樑設施	
5	箱涵	無明顯滑動、龜裂、傾斜	✓			
6	地錨、橋樑支承、伸縮縫	無破裂	✓		林道無設置地錨、橋樑支承、伸縮縫設施	
7	橋台、橋墩、翼牆、駁坎	無基礎裸露情形、凹陷	✓		林道無設置橋台、橋墩、翼牆、駁坎設施	
8	各種護欄	無損壞殘缺情形	✓			
9	路側排水溝、管涵及縱橫向排水等排水設施	有些許淤積	✓			
10	行車安全措施	已於適當位置設置警告標誌或反光鏡等措施	✓			各類標誌、指示牌或反光鏡有無髒污、損壞、傾斜等

林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

項次	檢查項目	內容說明	結果			備註
			是	否	請說明里程位置及異常情形	
11	生態友善措施 (護坡、橫截溝或集水井等(簡易)動物通道)	動物通道(永久設施)無損壞殘缺情形	√			永久設施： 3K+(250、325) 臨時設施： 5K+(510、535、635、850)、 6K+(020、150、235) *詳「各林道友善措施調查表」
		簡易動物通道(臨時設施)無損壞殘缺情形	√			
12	路殺	無野生動物死亡情形	√			
建議事項：						

巡查人員：技術士陳盈達
技術土方豐信

主辦：技士王作賀

工作站主任：阿里山工作站 技士 志銀

- * 一般巡查：由分署所轄工作站辦理，每月至少一次。
- * 特別巡查：由治理科及工作站會同辦理。
- * 檢查結果如有異常，請即時通報治理科因應處理。
- * 相關資料：N:\000 嘉義交流區\集水區治理科\00.林道巡查
- * 每年5月及10月須彙整簡易動物通道(臨時設施)照片。