

大雪山(200)林道巡查表

巡查人：蕭明泉

填表日期：115 年 3 月 31 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面(坑洞或下陷)	6-48K	路面、崩塌處、新生路面坑洞	新增坑洞持續清理修補、清理完成
邊溝(損壞或淤積)	5-50K	落葉枯枝、阻塞邊溝部分及落石堆	俊一持續清理中。
擋土牆	7-39K	115 年修繕工程	已完施工前說明並開始施工
護欄(損壞)	7-39K	115 年修繕工程	已完施工前說明並開始施工
邊坡(防落石柵)	7-39K	115 年修繕工程	已完施工前說明並開始施工
管涵排水設施： 邊溝(損壞或淤積) 橫向溝(損壞或淤積) 箱涵(損壞或淤積) 集水井(損壞或淤積)	5-50K 5-50K 5-50K 無 無	正常無異狀	
橋梁外觀 1. 伸縮縫(明顯錯動) 2. 主體結構(裂縫)	33K 雪山橋	正常無異狀	
牌誌(損壞、歪斜或髒汙)，反光鏡	5-50K	正常無異狀	
路殺	5-50K	無路殺	
危木	5-50K	持續觀察枯立危木	
停車格	19-35K	新設立及避車道等設施	已完成施工，已驗收
橫嶺山隧道-(外觀、路面)(高保護)	26.5K	結構外觀正常無異狀	
生物廊道設施(集水井、涵洞等)	28-39K	多處含通淤塞	已完成段部分涵洞阻塞清理作業
其他(標線、防撞桿)	5-50K	115 年修繕工程-	已完施工前說明並開始施工

填表說明：1 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。

2.本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定

第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。

3.巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。

4. 各巡查項目之詢查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。

大雪山(200)林道現況照片

照片編號	01	
坐標		
說明	大雪山林道橫嶺山隧道巡查-號誌	
照片編號	02	
坐標		
說明	大雪山林道橫嶺山隧道巡查-燈光-主體	
照片編號	03	
坐標		
說明	大雪山林道，雪山橋查勘	

照片編號	04	
坐標		
說明	大雪山林道，雪山橋查勘	
照片編號	05	
坐標		
說明	大雪山林道，路段多處進行路面、邊溝清理工程施作中	
照片編號	06	
坐標		
說明	大雪山林道，路段多處進行路面、邊溝清理工程施作中	

照片編號	07	
坐標		
說明	大雪山林道，路段多處進行路面、邊溝清理工程施作中	
照片編號	08	
坐標		
說明	大雪山林道，路段多處進行路面、邊溝清理工程施作中	
照片編號	09	
坐標		
說明	大雪山林道，115 年修繕工程-路段多處修繕-施工前說明並進行-實際丈量	

照片編號	10	
坐標		
說明	大雪山林道，115 年修繕工程-路段多處修繕-施工前說明並進行-實際丈量	
照片編號		
坐標		
說明	大雪山林道，115 年修繕工程-路段多處修繕-施工前說明並進行-實際丈量	
照片編號	12	
坐標		
說明	大雪山林道，115 年修繕工程-路段多處修繕-施工前說明並進行-實際丈量	

照片 編 號	13	
坐 標		
說 明	大雪山林道，路段多處進行路邊 線、標線等修改工程-完成	
照片 編 號	14	
坐 標		
說 明	大雪山林道，生物廊道設施(集水 井、涵洞)	
照片 編 號	15	
坐 標		
說 明	雪山林道，進行路段多處宿營三日 以上車輛紀錄	

照片 編號	16	
坐標		
說明	雪山林道，進行路段多處宿營三日以上車輛紀錄	
照片 編號	17	
坐標		
說明	雪山林道，進行路段多處宿營三日以上車輛紀錄	
照片 編號	18	
坐標		
說明	雪山林道，進行路段多處宿營三日以上車輛紀錄	

照片編號	19	
坐標		
說明	雪山林道，進行路段多處宿營三日以上車輛紀錄-占用停車格宿營	
照片編號	20	
坐標		
說明	雪山林道，進行路段多處宿營三日以上車輛紀錄-占用停車格宿營	
照片編號	21	
坐標		
說明	雪山林道，進行路段多處宿營三日以上車輛紀錄-占用停車格宿營	

照片編號	22	
坐標		
說明	雪山林道，進行路段多處宿營三日以上車輛紀錄-占用停車格宿營	
坐標		
說明	雪山林道，進行路段多處宿營三日以上車輛紀錄-占用停車格宿營	
坐標		
說明	雪山林道，進行路段多處宿營三日以上車輛紀錄-占用停車格宿營	