

奧萬大連外道路現況照片

10 月巡查表

巡查人：鄔民.阿娃伊

填表日期：114 年 11 月 3 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	處理情況
路面	3K+200	車輛可通行	
駁坎	4K+700	正常	
箱涵	6K+400	正常	
橋樑	0K+000	正常	
路殺		無發現	

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。