

## 水田林道主線巡查表

巡查日期：115年03月23日

填表日期：115年04月02日

巡查人：

巡查項目	項目位置狀況(里程)	現場照片	巡查結果	須處理情況
路面	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
擋土牆	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		正常	無
橋樑	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無(橋梁設施)			
箱涵	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		正常	無
地錨	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無(地錨設施)			
坡面	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		正常	無
路殺	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		無	無
其它	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。

## 水田林道支線巡查表

巡查日期：115年03月18日

巡查人：

填表日期：115年04月02日

巡查項目	項目位置狀況(里程)	現場照片	巡查結果	須處理情況
路面	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
擋土牆	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		正常	無
橋樑	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無(橋梁設施)			
箱涵	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		正常	無
地錨	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無(地錨設施)			
坡面	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		正常	無
路殺	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		無	無
其它 (截水溝)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。