

(一) 沙溪林道巡查表

巡查人  技術士朱義雄

填表日期：115 年 3 月 4 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	0K-23K	6.2k 處路基下陷汽機車難以通行 6.2-10k 路面有沖蝕溝情形發生	建請辦理林道整理維護工作
擋土牆	0K-18K	尚可	
橋樑	0K-7K	尚可	
箱涵	0K-11.5K	尚可	
地錨	無	無	
坡面	7K-23K	邊坡零星土石崩落情形 8.1、8.3k 下邊坡土石崩落情形	建請辦理林道整理維護工作
路殺	0-23K	無	

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。