

美瓏山林道巡查表

巡查人：劉冠宏 簽名 劉冠宏

填表日期：115年3月5日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	一、0-28K	高底盤車輛可通行至 28K。	
擋土牆	一、0.2K 處 二、0.6K 處 三、2.8 K 處 四、4.3 K 處 五、4.5K 處 六、8.3K 處 七、13K 處 八、約 1.2K 處 九、約 2.6K 處	擋土牆均良好。 擋土牆均良好。 擋土牆均良好。 攔石網均良好。 擋土牆均良好。 攔石網均良好。 攔石網土石已滿。 攔石網土石已滿。 攔石網均良好。	須處理。 須處理。
橋樑	無		
箱涵及攔沙壩	一、11.6K 處 二、16.8K 處 三、18.7K 處 四、21K 處	一切正常。 一切正常。 一切正常。 一切正常。	
地錨	無	無	無
坡面	無	無	無
路殺	無	無	無