

## 藤枝聯外道路巡查表

巡查人：森護管 林員 周克儒

填表日期：115年3月4日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	1、7.3-7.5K 2、16.4K 3、17.9K	1、路面裂痕及塌陷，護欄歪斜，上坡有邊坡工程結構物滑落至一半。 2、路面崩塌。 3、路面裂痕。	1、請評估處理。 2、已用紐澤西護欄圍起管制。 3、請評估處理。
擋土牆	0K-20K	無損壞	無
橋樑	5K橋、寶山一號橋、寶山二號橋	無損壞	無
箱涵	0K-20K	無損壞	無
地錨	0K-20K	無	無
坡面	1、10K 2、18K	1、坡面持續崩塌落石。 2、柔合橋崩塌。	1、坡面工程通行中 2、封閉通行中。
路殺	0K-20K	無發現	無
牌誌	0K-20K	無發現	無
備註	0K-20K	無	無

**填表說明：**

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為林道維護管理要點規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。