

115 年 5 月份東眼山林道巡查表

巡查人：

巡查日期：115 年 5 月 29 日

填表日期：115 年 5 月 29 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
林道兩旁白線	沿線 2.8 公里	遭落葉、雜草覆蓋	需清理
林道路面	約 1 K+100、1 K+480、2 K+480	柏油路面有龜裂、稍下有陷情形	繼續監控觀查
路殺	沿線林道 2.8 K	無發現。	
林道上邊坡崩塌	約 1.3K	土石崩塌。	適時進行防護或整治
林道旁排水溝	1 K+50	土石崩塌阻塞排水。	需清理、疏通
林道大型反光鏡	沿線林道 2.8 K	歪斜	需調整
林道路面	約 0.8 公里	上方道路下雨時會將泥土沖入林道，易使路過騎乘自行車遊客滑倒	

填表說明：

1. 農業部林業及自然保育署新竹分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業部林業及自然保育署新竹分署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛號碰撞或碾軋而死亡的現象