

大坪林道巡查表

巡查人：

填表日期： 115 年 5 月 12 日

巡查項目	位置 (里程)	巡查結果	須處理情況
路面	全線(0K+000~6K+500)	大坪林道全線可通行。	
擋土牆	全線(0K+000~6K+500)	有擋土牆設施	無需處理。
橋樑	3K+500	橋樑良好	無需處理。
箱涵	1K+600	尚可排水	無需處理。
地錨	全線(0K+000~6K+500)	無	
坡面	全線(0K+000~6K+500)	邊坡無崩塌	無需處理。



填表說明：

1. 林業及自然保育署新竹分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「林業及自然保育署新竹分署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般
巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之詢查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。

大坪林道 115 年 5 月份現場照片

