

大湍 林道巡查表

填表日期： 115 年 4 月 20 日

巡查項目	位置 (里程)	巡查結果	須處理情況
路面	大湍林道 0K+000~4K+000。	因大湍林道沿線進行森林經營，為人員及車輛安全，全線進行車輛交通管制。	
擋土牆	大湍林道 0K+000~4K+000。	全線無擋土牆設施	
橋樑	大湍林道 0K+000~4K+000。	全線無橋樑設施	
箱涵	大湍林道 0K+000~4K+000。	全線無箱涵設施	
地錨	大湍林道 0K+000~4K+000。	全線無地錨設施	
坡面	大湍林道 0K+000~4K+000。	大湍林道坡面良好。	
路殺	大湍林道 0K+000~4K+000。	無路殺情事	

<p>標誌</p>			<p>林業及自然保育署新竹分署告示牌照照片</p>
-----------	---	--	---------------------------

填表說明：

1. 林業及自然保育署新竹分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「林業及自然保育署新竹分署林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般
巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之詢查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上動物因機動車輛的碰撞或輾軋而使亡的現象